《集成电路设计与集成系统专业课程设计 I》 kms the 实验指导书

西安邮电大学

电子工程学院

			目录	
1.	Mul	tisim 软	件介绍	
	1.1	Mult	tisim 10 基本操作	1
		1.1.1	基本界面	1
		1.1.2	文件基本操作	1
		1.1.3	元器件基本操作	
		1.1.4	文本基本编辑	
		1.1.5	图纸标题栏编辑	
		1.1.6	子电路创建	
	1.2	Mult	tisim 10 电路创建	
		1.2.1	元器件	
		1.2.2	电路图	5
	1.3	Mult	tisim10 操作界面	5
		1.3.1	Multisim 10 菜单栏	5
		1.3.2	Multisim10 元器件栏	9
		1.3.3	Multisim 仪器仪表栏	
	1.4	Mult	tisim 仪器仪表使用	
		1.4.1	数字万用表(Multimeter)	
		1.4.2	函数发生器(Function Generator)	11
		1.4.3	瓦特表(Wattmeter)	
		1.4.4	双通道示波器(Oscilloscope)	
		1.4.5	四通道示波器(4 Channel Oscilloscope)	
		1.4.6	波特图仪(Bode Plotter)	
		1.4.7	频率计(Frequency couter)	
	1.5	Mult	tisim 10 的基本分析方法	
		1.5.1	直流工作点分析	
		1.5.2	构造电路	
		1.5.3	检查测试结果	
		1.5.4	交流分析	
		1.5.5	构造电路	
		1.5.6	启动交流分析工具	
		1.5.7	检查测试结果	
2.	Alti	um Desi	igner 软件介绍	
	2.1	Altiu	- um Designer 的历史及产品介绍	
		2.1.1	Altium Designer 的历史	
		2.1.2	Altium Designer 产品介绍	
	2.2	Altiu	um Designer 的使用介绍	
		2.2.1	电路板的总体设计流程	
		2.2.2	创建一个新的工程	
		2.2.3	创建一个新的电路原理图	
		2.2.4	设置原理图选项	
		2.2.5	绘制电路原理图	
		2.2.6	原理图的电气检测与编译	
		2.2.7	生成网络表	

2.2.8	.8 生成元件报表	
2.2.9	.9 创建一个新的 PCB 文件	
2.2.1	.10 设置电路板的工作层面	
2.2.1	.11 装载元件封装库	
2.2.1	.12 设置同步比较规则	
2.2.1	.13 导入原理图网络表信息	
2.2.1	.14 设置 PCB 工作环境	
2.2.1	.15 设置新的设计规则	
2.2.1	.16 在 PCB 上摆放元器件	
2.2.1	.17 改变封装	
2.2.1	.18 手动布线	
2.2.1	.19 自动布线	
2.2.2	.20 设计规则检查	
2.2.2	.21 3D 模式下查看电路板设计	
PCB 制作	作流程	
3.1 打	打印电路图菲林	
3.2 制	制备覆铜电路板	
综合设计	十题目	

3.

4.

1. Multisim 软件介绍

Electronics Workbench (EWB)是加拿大 IIT 公司于八十年代末、九十年代初推出的用于电路仿真与设计的 EDA 软件,又称为"虚拟电子工作台"。 IIT 公司从 EWB6.0 版本开始,将专用于电路仿真与设计模块更名为 MultiSim,大大增强了软件的仿真测试和分析功能,大大扩充了元件库中的仿真元件数量,使仿真设计更精确、可靠。

Multisim 10 是 IIT 公司 06 年底推出的电路仿真分析软件,它提供了全面集成化的设计 环境,可以完成从原理图设计输入、电路仿真分析到电路功能测试等工作。当改变电路连接 或改变元件参数,对电路进行仿真时,可以清楚地观察到各种变化对电路性能的影响。

1.1 Multisim 10基本操作

1.1.1 基本界面



图 1-1 Multixim10 的工作界面

1.1.2 文件基本操作

与 Windows 常用的文件操作一样, Multisim10 中也有:

New--新建文件、Open--打开文件、Save--保存文件、Save As--另存文件、Print--打印文件、 Print Setup--打印设置和 Exit--退出等相关的文件操作。

以上这些操作可以在菜单栏 File 子菜单下选择命令,也可以应用快捷键或工具栏的图标进行快捷操作。

1.1.3 元器件基本操作

常用的元器件编辑功能有:90 Clockwise--顺时针旋转 90°、90 CounterCW--逆时针旋转 90°、Flip Horizontal--水平翻转、Flip Vertical--垂直翻转、Component Properties--元件属性等。 这些操作可以在菜单栏 Edit 子菜单下选择命令,也可以应用快捷键进行快捷操作。



1.1.4 文本基本编辑

对文字注释方式有两种:直接在电路工作区输入文字或者在文本描述框输入文字,两种 操作方式有所不同。

1. 电路工作区输入文字

单击 Place / Text 命令或使用 Ctrl+T 快捷操作,然后用鼠标单击需要输入文字的位置,输入需要的文字。用鼠标指向文字块,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择 Color 命令,选择需要的颜色。双击文字块,可以随时修改输入的文字。

2. 文本描述框输入文字

利用文本描述框输入文字不占用电路窗口,可以对电路的功能、 实用说明等进行详细的 说明,可以根据需要修改文字的大小和字体。单击 View/ Circuit Description Box 命令或使用 快捷操作 Ctrl+D,打开电路文本描述框,在其中输入需要说明的文字,可以保存和打印输入 的文本。

Description for Circuit1			
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>I</u> nsert F <u>o</u> rmat			
宋体 (CHINESE_GB2312)	• 10	•	B / U 🔊 🗄 🗐 🗄
子电路描述:			
For Help, press F1			

1.1.5 图纸标题栏编辑

单击 Place / Title Block 命令,在打开对话框的查找范围处指向 Multisim / Titleblocks 目录, 在该目录下选择一个*.tb7 图纸标题栏文件,放在电路工作区。用鼠标指向文字块,单击鼠标 右键,在弹出的菜单中选择 Properties 命令。如下图所示:

Title Blo	ck		a			
Titl	Circuit1					
Descriptic	Project 1					
Designed	北电院	Document	0001	Revision	1.0	
Checked		Date:	Dec 11, 2004	Size:	A	
Approved		Sheet;	1 of 1			
Custom						
Custom						
			OK	Cano	el H	elp

1.1.6 子电路创建

子电路是用户自己建立的一种单元电路。将子电路存放在用户器件库中,可以反复调用 并使用子电路。利用子电路可使复杂系统的设计模块化、层次化,可增加设计电路的可读性、 提高设计效率、缩短电路周期。创建子电路的工作需要以下几个步骤:选择、创建、调用、 修改。**子电路创建:**单击 Place/Replace by Subcircuit 命令,在屏幕出现 Subcircuit Name 的对 话框中输入子电路名称 sub1,单点 OK,选择电路复制到用户器件库,同时给出子电路图标, 完成子电路的创建。**子电路调用:**单击 Place/Subcircuit 命令或使用 Ctrl+B 快捷操作,输入已 创建的子电路名称 sub1,即可使用该子电路。**子电路修改:**双击子电路模块,在出现的对话 框中单击 Edit Subcircuit 命令,屏幕显示子电路的电路图,直接修改该电路图。**子电路的输入** /输出:为了能对子电路进行外部连接,需要对子电路添加输入/输出。单击 Place / HB/SB Connecter 命令或使用 Ctrl+I 快捷操作,屏幕上出现输入/输出符号,将其与子电路的输入/输出信号端进行连接。带有输入/输出符号的子电路才能与外电路连接。**子电路选择**:把需要创建的电路放到电子工作平台的电路窗口上,按住鼠标左键,拖动,选定电路。被选择电路的部分由周围的方框标示,完成子电路的选择。

1.2 Multisim 10电路创建

1.2.1 元器件

1. 选择元器件

在元器件栏中单击要选择的元器件库图标,打开该元器件库。在屏幕出现的元器件库对 话框中选择所需的元器件,常用元器件库有13个:信号源库、基本元件库、二极管库、晶体 管库、模拟器件库、TTL数字集成电路库、CMOS数字集成电路库、其他数字器件库、混合 器件库、指示器件库、其他器件库、射频器件库、机电器件库等。

2. 选中元器件: 鼠标点击元器件, 可选中该元器件。

3. 元器件操作: 选中元器件, 单击鼠标右键, 在菜单中出现下列操作命令:

Cut	Ctrl+X	Cut: 剪切			
 Сору	Ctrl+C	Copy: 复制			
Flip Horizontal	Alt+X	Flip Horizontal:选中元器件的水平翻转;			
Flip Vertical	Alt+Y	Flip Vertical:选中元器件的垂直翻转;			
90 Clockwise	Ctr1+R	90 Clockwise:选中元器件的顺时针旋转 90°;			
 90 CounterCW	Shift+Ctrl+R	90 CounterCW:选中元器件的逆时针旋转 90°;			
Color		Color: 设置器件颜色			
Font		Edit Symbol:设置器件参数			
Edit Symbol		Help: 帮助信息			
Help	F1	• • • •			

4. 元器件特性参数

双击该元器件,在弹出的元器件特性对话框中,可以设置或编辑元器件的各种特性参数。 元器件不同每个选项下将对应不同的参数。

例如: NPN 三极管的选项为:

Label	标识	Display 显示
Value	数值	Pins – 管脚

1.2.2 电路图

选择菜单 Options 栏下的 Sheet Properties 命令,出现如图所示的对话框,每个选项下又 有各自不同的对话内容,用于设置与电路显示方式相关的选项。

	1. Circuit 选项
Sheet Properties	Show 栏目的显示控制如下:
Circuit Workspace Wiring Font PCB Visibility	Labels 标签
Show	RefDes 元件序号
1.0kohm Test R1 🔽 Labels	Values 值
TC=30ppm Values V Pin names	Attributes 属性
N1 Attributes 🔽 Pin numbers	Pin names 管脚名字
Net Names Bus Entry	Pin numbers 管脚数目
C Show All I∕ Show labels ⊙ Use Net-specific Setting	2.Workspace 环境
C Hide All	Sheet size 栏目实现图纸大小和方
Color	向的设置; Zoom level 栏目实现电路工
White Background	作区显示比例的控制。
Selection Selection	3.Wring 连线
DI TY	Wire width 栏目设置连接线的线宽;
Component with model	Autowire 栏目控制自动连线的方式。
	4.Font 字体
	5.PCB 电路板
I Save as default	PCB 选项选择与制作电路板相关的
OK Cancel Apply Help	命令。
	6.Visibility 可视选项
.3 Multisim10操作界面	
.3.1 Multisim 10 菜单栏	

File Edit View Place Simulate Transfer Tools Reports Options Window Help

11 个菜单栏包括了该软件的所有操作命令。从左至右为: File(文件)、Edit(编辑)、 View(窗口)、Place(放置)、Simulate(仿真)、Transfer(文件输出)、Tools(工具)、 Reports(报告)、Options(选项)、Window(窗口)和Help(帮助)。

1. File (文件) 菜单

D	New Schematic Capture	Ctrl+N	建立一个新文件	
Ê	<u>O</u> pen	Ctrl+O	打开文件	
Ē	Open Samples		打开示例	
	Close		关闭	
_	Close All		关闭所有	
	<u>S</u> ave	Ctrl+S	保存	
	Save As		保存为	
	Sa <u>v</u> e All		保存所有	
	Ne <u>w</u> Project		建立一个新项目	
	Op <u>e</u> n Project		打开一个新项目	
	Save Project		保存项目	
	Close Project		关闭项目	
_	version congross.		而日冬份	
8	<u>P</u> rint	Ctrl+P	项目留D 打印	
Ľ.	Print Pre <u>v</u> iew			
	Print Options	+	打印预览	
	Recent Circuits	•	打印选项	
	Recent Projects	+	曾打开文件	
	E <u>x</u> it		曾打开项目	
			退出	

2. Edit (编辑) 菜单

)菜单	色		XX
🖒 Und	o	Ctrl+Z	撤销
C [™] <u>R</u> ed	0	Ctrl+Y	重做
X Cut		Ctrl+X	剪切
약 <u>C</u> op	у	Ctrl+C	拷贝
Past	te	Ctrl+V	粘贴
× Dele	ete	Delete	刪除
Sele	ect All	Ctrl+A	全选
Dele	ete <u>M</u> ulti Page		删除电路中的其他页
Past	e as Subcircuit		作为子电路粘贴
👫 Eind		Ctrl+F	查找
Grap	hic Annotation	•	图形
Ord	er	•	顺序
Assi	gn to Layer	•	分配到层
Laye	er Settings		层设置
Orie	ntation	•	元件旋转
Title	e Block Position	`	表题区位置
Edit	Symbol/Title B	lock	编辑表题
Fon	t		字体对话框
Con	nment		注释
Prop	perties	Ctrl+M	所选元件属性

3. View (窗口) 菜单

E Full Screen	全屏显示
間 Parent Sheet	参数列表
🕄 Zoom <u>I</u> n F8	放大电路
Q, Zoom <u>O</u> ut F9	缩小电路
Q Zoom <u>A</u> rea F10	以100%的比率来显示电路窗口
🔍 Zoom Fit to <u>P</u> age F7	适合窗口显示
Zoom To Scale F11	按比率放大
✓ Show <u>G</u> rid	显示窗格
✓ Show <u>B</u> order	显示电路边界
Show Page Bounds	显示纸张边界
P⊠ <u>R</u> uler bars	显示或关闭标尺
🔟 <u>S</u> tatus Bar	显示或关闭状态栏
Design Toolbox	设计工具箱
Spreadsheet View	电子表格视图
✓ Circuit Description Box Ctrl+D	电路描述框
<u>T</u> oolbars	工具
(#) Comment/Probe	注释/
	图表
(放置) 菜单	

4. Place(放置)菜单

_	<u>C</u> omponent	Ctrl+W	放置元器件
¥	Junction	Ctrl+J	连接点
_	Wire		连接线
-	Bus	Ctrl+U	总线
	Uierarchical Black From Éla	Ctribuli	连接器
-	New Hierarchical Block	Cui+H	从文件中放置分层模块
	Replace by <u>H</u> ierarchica Block C	trl+Shift+H	新建分层模块
-	New Subcircuit	Ctrl+B	用分层模块来取代
	Replace by Subcircuit	Ctrl+Shift+B	新建子电路
_	Multi- <u>P</u> age		用子电路取代
	Merge Bus		多页电路
_	Bus <u>V</u> ector Connect		合并总线
	Co <u>m</u> ment		注释
A	<u>T</u> ext	Ctrl+T	放置文字
-			放置图形
_	I ICIE BIOCK		放置标题信息栏

5. Simulate (仿真) 菜单



6. Transfer (文件输出) 菜单



8. Reports (报告) 菜单

Bill of Matorials	命 令	功能
<u>o</u> lli ol Materiais Component Dotail Report	Bill of Materials	电路图使用器件报告。
<u>Component Detail Report</u>	Component Detail Report	元器件详细参数报告。
<u>N</u> etlist Report	Netlist Report	电路图网络连接报告。
Cross <u>R</u> eference Report	Cross Reference Report	产生主电路所有元器件详细列表。

9. Options (选项) 菜单

	Global <u>P</u> references Sheet Properties Customize User Interface	全局设置操作环境 工作表单属性 用户命令交互设置
10. Window (窗口)菜单	
11. Help(帮印	 New Window Cascade Tile Horizontal Tile Vertical Close All Windows 1 5V DC Power Supply 	新窗口 层叠窗口 k平分割排列显示 垂直分割排列显示 关闭所有窗口 窗口对话框 与前用户文档名称
-	? Multisir Compo Release File Inf <u>A</u> bout	n <u>H</u> elp F1 nent <u>R</u> eference e <u>N</u> otes ormation Ctrl+Alt+V Multisim

1.3.2 Multisim10 元器件栏

由于该工具栏是浮动窗口,所以不同用户显示会有所不同(方法是:用鼠标右击该工具 栏就可以选择不同工具栏,或者鼠标左键单击工具栏不要放,便可以随意拖动)。

┣┏┛┛┛, ┇ 🖥 🖥 🖓 ∽ 🖓 🗐 🕄 🤤	Q, Q, ≠ ···· ⊁ ⊀ ⊅ ఔ ₩S ₩S ₩S ₩S ₩S ₩S ₩S ₩S ₩S
🐮 🎟 😚 🏠 🥖 🐱 🗸 🖧 🕸 🗔 In Use List	• ?

从左到右依次是:新建,打开,保存,打印,打印预览,剪切,复制,粘贴,撤销,重做。满屏显示,放大,缩小,选择放大,100%显示。电源,电阻,二极管,三极管,集成电路, TTL集成电路,COMS集成电路,数字器件,混合器件库,指示器件库,其他器件库, 电机类器件库,射频器件库。导线,总线。

显示或隐藏设计项目栏,电路属性栏,电路元件属性栏,新建元件对话框,启动仿真分析,图表,电气规则检查,从 Unltiboard 导入数据,导出数据到 unltiboard,使用元件列表,帮助。

1.3.3 Multisim 仪器仪表栏

Multisim 在仪器仪表栏下提供了 17 个常用仪器仪表,依次为数字万用表、函数发生器、 瓦特表、双通道示波器、四通道示波器、波特图仪、频率计、字信号发生器、逻辑分析仪、 逻辑转换器、IV 分析仪、失真度仪、频谱分析仪、网络分析仪、Agilent 信号发生器、Agilent 万用表、Agilent 示波器。



1.4 Multisim 仪器仪表使用。

1.4.1 数字万用表(Multimeter)

Multisim 提供的万用表外观和操作与实际的万用表相似,可以测电流 A、电压 V、电 阻Ω 和分贝值 db,测直流或交流信号。万用表有正极和负极两个引线端。

Multimeter-XMM2 🔀	Multimeter Settings	×
	Bectronic Setting	
	Ammeter resistance (R)	
A V Ω dB	Voltmeter resistance (R) 1 G0hm	
	Ohmmeter current (I) 10 nA	
• <u>Set</u> •	dB Relative Value (V) 774.597 🔆 mV	
	Display Setting	
XMM1	Ammeter Overrange (I) 1 GA	
4	Voltmeter Overrange (V) 1 GV	
+ -	Ohmmeter Overrange (R) 10 🔅 GOhm	
	, TIL	
	Accept Cancel	

1.4.2 函数发生器(Function Generator)

Multisim 提供的函数发生器可以产生正弦波、三角波和矩形波,信号频率可在 1Hz 到 999MHz 范围内调整。信号的幅值以及占空比等参数也可以根据需要进行调节。信号发生器 有三个引线端口:负极、正极和公共端。

XFG1	Function Generator-XFG1	<
~ ∽ .	Waveforms	
<u> </u>		
	Signal Options	4
	Frequency 1 Hz	1
	Duty Cycle 50 %	
1 X	Amplitude 10 V	ĺ
	Offset 0 V	
	Set Rise/Fall Time	
•	+ Common –	
	0 0 0	

1.4.3 瓦特表 (Wattmeter)

Multisim 提供的瓦特表用来测量电路的交流或者直流功率,瓦特表有四个引线端口: 电压正极和负极、电流正极和负极。



1.4.4 双通道示波器 (Oscilloscope)

Multisim 提供的双通道示波器与实际的示波器外观和基本操作基本相同,该示波器可以观察一路或两路信号波形的形状,分析被测周期信号的幅值和频率,时间基准可在秒直至 纳秒范围内调节。示波器图标有四个连接点: A 通道输入、B 通道输入、外触发端 T 和接地 端 G。



示波器的控制面板分为四个部分:

1. Time base (时间基准)

Scale (量程):设置显示波形时的X轴时间基准。

X position (X 轴位置):设置 X 轴的起始位置。

显示方式设置有四种: Y/T 方式指的是 X 轴显示时间, Y 轴显示电压值; Add 方式指的是 X 轴显示时间, Y 轴显示 A 通道和 B 通道电压之和; A/B 或 B/A 方式指的是 X 轴和 Y 轴都 显示电压值。

2. Channel A (通道 A)

Scale (量程):通道A的Y轴电压刻度设置。

Y position (Y 轴位置): 设置 Y 轴的起始点位置,起始点为 0 表明 Y 轴和 X 轴重合,起 始点为正值表明 Y 轴原点位置向上移,否则向下移。

触发耦合方式: AC(交流耦合)、0(0耦合)或DC(直流耦合),交流耦合只显示交流 分量,直流耦合显示直流和交流之和,0耦合,在Y轴设置的原点处显示一条直线。

3. Channel B(通道 B)

通道 B 的 Y 轴量程、起始点、耦合方式等项内容的设置与通道 A 相同。

4. Tigger (触发)

触发方式主要用来设置 X 轴的触发信号、触发电平及边沿等。 Edge(边沿):设置被测信号开始的边沿,设置先显示上升沿或下降沿。Level(电平):设置触发信号的电平,使触发信号在某一电平时启动扫描。触发信号选择:Auto(自动)、通道 A 和通道 B 表明用项应的通道信号作为触发信号; ext 为外触发; Sing 为单脉冲触发; Nor 为一般脉冲触发。

1.4.5 四通道示波器(4 Channel Oscilloscope)

四通道示波器与双通道示波器的使用方法和参数调整方式完全一样,只是多了一个通道 控制器旋钮 😥 ,当旋钮拨到某个通道位置,才能对该通道的 Y 轴进行调整。



1.4.6 波特图仪(Bode Plotter)

利用波特图仪可以方便地测量和显示电路的频率响应,波特图仪适合于分析滤波电路或 电路的频率特性,特别易于观察截止频率。需要连接两路信号,一路是电路输入信号,另一 路是电路输出信号,需要在电路的输入端接交流信号。

波特图仪控制面板分为 Magnitude(幅值)或 Phase(相位)的选择、Horizontal(横轴) 设置、Vertical(纵轴)设置、显示方式的其他控制信号,面板中的 F 指的是终值, I 指的是 初值。在波特图仪的面板上,可以直接设置横轴和纵轴的坐标及其参数。

例如:构造一阶 RC 滤波电路,输入端加入正弦波信号源,电路输出端与示波器相连,目的是为了观察不同频率的输入信号经过 RC 滤波电路后输出信号的变化情况。



调整纵轴幅值测试范围的初值 I 和终值 F,调整相频特性纵轴相位范围的初值 I 和终值 F。



打开仿真开关,点击幅频特性在波特图观察窗口可以看到幅频特性曲线;点击相频特性 可以在波特图观察窗口显示相频特性曲线。



1.4.7 频率计 (Frequency couter)

频率计主要用来测量信号的频率、周期、相位,脉冲信号的上升沿和下降沿,频率计的 图标、面板以及使用如图所示。使用过程中应注意根据输入信号的幅值调整频率计的 Sensitivity(灵敏度)和Trigger Level(触发电平)。

XFC1	FreqCounter-XFC1	×
123	10 kH	z
5 V 10kHz 0Deg	Measurement Freq Period Pulse Rise/Fall Coupling Coupling	Sensitivity(RMS)

1.5 Multisim 10的基本分析方法

1.5.1 直流工作点分析

直流工作点分析也称**静态工作点分析**,电路的直流分析是在电路中电容开路、电感短路时,计算电路的直流工作点,即在恒定激励条件下求电路的稳态值。

在电路工作时,无论是大信号还是小信号,都必须给半导体器件以正确的偏置,以便使 其工作在所需的区域,这就是直流分析要解决的问题。了解电路的直流工作点,才能进一步 分析电路在交流信号作用下电路能否正常工作。求解电路的直流工作点在电路分析过程中是 至关重要的。

1.5.2 构造电路

为了分析电路的交流信号是否能正常放大,必须了解电路的直流工作点设置得是否合理, 所以首先应对电路得直流工作点进行分析。在 Multisim10 工作区构造一个单管放大电路,电路中电源电压、各电阻和电容取值如图所示。



注意: 图中的 1, 2, 3, 4, 5 等编号可以从 Options---sheet properties—circuit—show all 调试出来。

执行菜单命令 Simulate/Analyses, 在列出的可操作分析类型中选择 DC Operating Point,则出现直流工作点分析对话框,如图 A 所示。直流工作点分析对话框 B。

Simulate Transfer Tools Reports	<u>O</u> ptions <u>W</u> indow <u>H</u> elp	
🗲 <u>R</u> un F5	╴┈┾Ҟѷҧ҇Ҩ	
Pa <u>u</u> se F6		DC Operating Point Analysis
Instruments		Output Analysis Ontions Summary
Interactive Simulation Settings		Variables in circuit Selected variables for
Digital Simulation Settings	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	All variables
Analyses	DC Operating Point	\$1 \$2 B
Simulation Error Log/Audit Trail	AC Analysis	\$3 \$4
Load Simulation Settings	Transient Analysis	\$5 vv1#branch >> <u>Add</u> >>
Save Simulation Settings	Fourier Analysis	vv2#branch
VHDL Simulation	Distortion Analysis	K <u>K</u> emove
Probe Properties	DC Sweep	Edit Expression
Reverse Probe Direction	Sensitivity	ilter Unselected Variables Add Expression
Clear Instrument Data	Parameter Sweep	More >> Simulate OK Cancel Helm
Clabal Composent Talamaga	Temperature Sweep	
Giobal Component Tolerances	Pole Zero	

1. Output 选项

Output 用于选定需要分析的节点。

左边 Variables in circuit 栏内列出电路中各节点电压变量和流过电源的电流变量。右边 Selected variables for 栏用于存放需要分析的节点。

具体做法是先在左边 Variables in circuit 栏内中选中需要分析的变量(可以通过鼠标拖拉进行全选),再单击 Add 按钮,相应变量则会出现在 Selected variables for 栏中。如果 Selected variables for 栏中的某个变量不需要分析,则先选中它,然后点击 Remove 按钮,该变量将会回到左边 Variables in circuit 栏中。

2. Analysis Options 和 Summary 选项

分析的参数设置和 Summary 页中排列了该分析所设置的所有参数和选项。用户通过检查可以确认这些参数的设置。

1.5.3 检查测试结果

点击 B 图下部 Simulate 按钮,测试结果如图所示。测试结果给出电路各个节点的电压值。 根据这些电压的大小,可以确定该电路的静态工作点是否合理。如果不合理,可以改变电路 中的某个参数,利用这种方法,可以观察电路中某个元件参数的改变对电路直流工作点的影 响。

	🐲 G	rapher View		(
ſ	<u>F</u> ile	e <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>T</u> ools			
	Dı	🛎 🖬 🎒 📐 👗 🖻 🖻 의 #		a 🖬 🗞	😻 🖏 💰
ľ	DC	operating point			
		Circ	cuit1		
		DC Opera	ting Point		
		DC Operating Point			
1	1	\$4	5.46131		
l	2	\$2	657.91777 m		
ĺ					
	Sele	cted Diagram: DC Operating Point			

1.5.4 交流分析

交流分析是在正弦小信号工作条件下的一种频域分析。它计算电路的幅频特性和相频特性,是一种线性分析方法。Multisim 9 在进行交流频率分析时,首先分析电路的直流工作点,并在直流工作点处对各个非线性元件做线性化处理,得到线性化的交流小信号等效电路,并用交流小信号等效电路计算电路输出交流信号的变化。在进行交流分析时,电路工作区中自行设置的输入信号将被忽略。也就是说,无论给电路的信号源设置的是三角波还是矩形波,进行交流分析时,都将自动设置为正弦波信号,分析电路随正弦信号频率变化的频率响应曲线。

1.5.5 构造电路

这里仍采用单管放大电路作为实验电路,电路如图所示。这时,该电路直流工作点分析的结果如下:三极管的基极电压约为 0.653V,集电极电压约为 5.46V,发射极电压为 0V。



1.5.6 启动交流分析工具

执行菜单命令 Simulate/Analyses,在列出的可操作分析类型中选择 AC Analysis,则出 现交流分析对话框,如图所示。

AC Analysis			
Frequency Parameters Outpu	t Analysis Options :	Summary	1
Start frequency (FSTART) Stop frequency (FSTOP)	Hz 5 GHz	▼ Rese	t to <u>d</u> efault
Sweep type Number of points per	Decade 💌 10		
Vertical scale	Logarithm: 💌		
			-1
More >> Simula	te OK	Cancel	Help

对话框中 Frequency Parameters 页的设置项目、单位以及默认值等内容见表所示。

项 目	默认值	単位	注 释
Start frequency (起始频率)	1	Hz	交流分析时的起始频率,可选单位有:Hz、kHz、 MHz、GHz
Stop frequency (终止频率)	10	GHz	交流分析时的终止频率,可选单位有:Hz、kHz、 MHz、GHz
Sweep type (扫描类型)	Decade		交流分析曲线的频率变化方式,可选项有:Decade、 Linear、Octave
Number of points per decade (扫描点数)	10	K	揹的是起点到终点共有多少个频率点,对线性扫描 该项才有效
Vertical scale (垂直刻度)	Logarithmic		扫描时的垂直刻度,可选项有:Linear 、 Logarithmic、Decibel、Octave

1.5.7 检查测试结果

电路的交流分析测试曲线如图所示,测试结果给出电路的幅频特性曲线和相频特性曲线, 幅频特性曲线显示了 3 号节点(电路输出端)的电压随频率变化的曲线; 相频特性曲线显示 了 3 号节点的相位随频率变化的曲线。由交流频率分析曲线可知, 该电路大约在 7Hz ~ 24MHz 范围内放大信号, 放大倍数基本稳定, 且相位基本稳定。超出此范围, 输出电压将会衰减, 相位会改变。



2. Altium Designer 软件介绍

2.1 Altium Designer 的历史及产品介绍

2.1.1 Altium Designer 的历史

Altium (前身为 Protel 国际有限公司)由 Nick Martin 于 1985 年始创于塔斯马尼亚州霍巴特,致力于开发基于 PC 的软件,为印刷电路板提供辅助的设计。最初的 DOS 环境下的 PCB 设计工具在澳大利亚得到了电子业界的广泛接受,在 1986 年中期,Altium 通过经销商将设计软件包出口到美国和欧洲。随着 PCB 设计软件包的成功,Altium 公司开始扩大其产品范围,包括原理图输入、PCB 自动布线和自动 PCB 器件布局软件。

80年代晚期,Altium 公司意识到在开发利用 Microsoft Windows 作为平台的电子设计自动化 EDA 软件方面存在商机。虽然 Windows 平台在处理性能和可靠性上取得了进步,但当时很少有用于 Windows 平台的 EDA 软件,而当时越来越多的设计工程师使用基于 Windows 的操作系统。于是,在 1991年 Altium 公司发布了世界上第一个基于 Windows 的 PCB 设计系统,Advanced PCB。在后来几年里,凭借各种产品附加功能和增强功能所带来的好处,Altium 建立了具有创新意识的 EDA 软件开发商的地位。

1997年,Altium公司认识到越来越需要把所有核心 EDA 软件工具集中到一个集成软件 包中,从而可以实现从设计概念直到生产的无缝集成。因此 Altium 发布了专为 Windows NT 平 台构建的 Protel98,这是首次将所有 5 种核心 EDA 工具集成于一体的产品,这 5 种核心 EDA 工 具包括原理图输入、可编程逻辑器件(PLD)设计、仿真、板卡设计和自动布线。随后在 1999年 又发布了 Protel 99 和第二个版本 Protel 99 SE,这些版本提供了更高的设计流程自动化程度, 进一步集成了各种设计工具,并引进了"设计浏览器"平台。设计浏览器平台允许对电子设 计的各方面——设计工具、文档管理、器件库等——进行无缝集成,它是 Altium 建立涵盖所 有电子设计技术的完全集成化设计系统理念的起点。藉此,Altium 公司成功进行首次公开募 股(IPO),于 1999年8月在澳大利亚股票市场上市,所筹集的资金用于在 2000年1月收购适 当 的 公 司 和 技 术 ,包 括 收 购 ACCEL Technologies 公 司 、 Metamor 公 司 、 Innovative CAD Software 公司和 TASKING BV 公司等。拥有了这些技术,Altium 公司终于在 2000年进入 FPGA 设计和综合市场,并于 2001年进入嵌入式软件开发市场。

为了更好的反映公司在嵌入式领域、FPGA设计领域以及 EDA 市场拥有多个品牌的新的

市场地位, Protel International 公司在 2001 年 8 月 6 日正式更名为 Altium 有限公司。新公司 的名称可以代表所有产品品牌,并为未来发展提供一个统一的平台。

Altium 公司致力于产品开发,并为工程师提供帮助他们实现目标的最佳设计工具,这是 公司成功的关键。2002年, Altium 公司重新设计了设计浏览器(DXP)平台,并发布第一个在 新 DXP 平台上使用的产品(Protel DXP)。Protel DXP 是 EDA 行业内第一个可以在单个应用程 序中完成整个板设计处理的工具。2003 年 Protel 2004 对 Protel DXP 进一步完善。2006 年 Altium Designer 6.0 成功推出,集成了更多工具,使用方便,功能更强大,特别在 PCB 设计 这一块性能大大提高。2008 年 Altium Designer Summer 8.0 将 ECAD 和 MCAD 两种文件格 式结合在一起, Altium 在其最新版的一体化设计解决方案中为电子工程师带来了全面验证机 械设计(如外壳与电子组件)与电气特性关系的能力,还加入了对 OrCAD 和 PowerPCB 的支持 能力。2008 年 Altium Designer Winter 09 推出,此冬季 9 月发布的 Altium Designer 引入新的 设计技术和理念,以帮助电子产品设计创新。增强功能的电路板设计空间,让电子工程师可 以更快地设计; 全三维 PCB 设计环境, 避免出现错误和不准确的模型设计。2011 年 1 月, Altium 公司发布了 Altium Designer 10,该版本为电子工程师带来了一个全新的管理元器件的 方法,其中包括新的用途系统、修改管理、新的生命周期和审批制度、实时供应链管理等更 多的新功能。Release 10 将继续保持不断插入新的功能和技术的过程, 使得电子工程师可以 更方便轻松地创建下一代电子产品设计。Altium Designer 10 提供了将设计数据管理置于设计 流程核心地位的全新桌面平台;提供了新的维度,以供器件数据的搜寻和管理,确保输出到 制造厂的设计数据具有准确性和可重复性;为设计环境提供供应链信息的智能链接,确保对 元器件的使用有更好的选择;提供了涵盖整个设计与生产生命周期的器件数据管理方案,而 结构性的输出流程更是确保了输出信息的完整性。

Altium 公司总部位于澳大利亚悉尼的 Frenchs Forest 区,在悉尼和欧洲进行研发。公司在 澳大利亚、美国、日本、中国和欧洲设有多个销售与支持办事处,在其他许多主要市场,包 括中国、印度、英国等地拥有代理销售网络。Altium 公司的客户包括 IBM、NASA、Motorola、 Hewlett-Packard、Canon、Fujitsu、Bosch、Siemens、Delphi、NEC、Sony、BMW、Alcatel、 Daimler-Benz、Philips、CSIRO、Nokia 以及 Telstra 等公司。Altium 公司的行业合作伙伴包括 Mitsubishi、Infineon、Intel、STMicro Electronics、Atmel、Analog Devices 和 Philips 等。

Altium 公司目前的生产线包括: Altium Designer、P-CAD、TASKING 和一系列用于交互式 FPGA 设计的硬件产品,如 NanoBoard2。

2.1.2 Altium Designer 产品介绍

Altium Designer 基于一个软件集成平台,把为电子产品开发提供完整环境所需的工具全部整合在一个应用软件中。

Altium Designer 包含所有设计任务所需的工具:原理图和 HDL 设计输入、电路仿真、信号完整性分析、PCB 设计、基于 FPGA 的嵌入式系统设计和开发。另外可对 Altium Designer 工作环境加以定制,以满足用户的各种不同需求。

2.2 Altium Designer 的使用介绍

2.2.1 电路板的总体设计流程

通常情况下,从接到设计要求书到最终制作出 PCB 电路板,主要经历以下几个步骤:

1. 案例分析

这个步骤严格来说并不是 PCB 电路板设计的内容,但对后面的 PCB 电路板设计又是必不可少的。案例分析的主要任务是来决定如何设计原理图电路,同时也影响到 PCB 电路板如何规划。

2. 电路仿真

在设计电路原理图之前,有时候会对某一部分电路设计并不十分确定,因此需要通过电路仿真来验证。还可以用于确定电路中某些重要元器件的参数。

3. 绘制原理图元器件

Altium Designer 10 虽然提供了丰富的原理图元器件库,但不可能包括所有元器件,必要时需动手设计原理图元器件,建立自己的元器件库。

4. 绘制电路原理图

找到所有需要的原理图元器件后,就可以开始绘制原理图了。根据电路复杂程度决定是 否需要使用层次原理图。完成原理图后,用 ERC (电气规则检查)工具查错,找到出错原因并 修改原理图电路,重新查错到没有原则性错误为止。

5. 绘制元器件封装

与原理图元器件库一样,Altium Designer 10 也不可能提供所有元器件的封装。需要时自行设计并建立新的元器件封装库。

6. 设计 PCB 电路板

确认原理图没有错误之后,开始 PCB 板的绘制。首先绘出 PCB 板的轮廓,确定工艺要求(使用几层板等)。然后将原理图传输到 PCB 板中,在网络报表、设计规则和原理图的引导下布局和布线。最后利用 DRC(设计规则检查)工具查错。此过程是电路设计时另一个关

键环节,它将决定该产品的实用性能,需要考虑的因素很多,不同的电路有不同要求。

7. 文档整理。

2.2.2 创建一个新的工程

从开始菜单选择 Programs »Altium »Altium Designer ,打开 Altium Designer 10 软件,实际运行的是 DXP.EXE。Altium Designer 下的 DXP 平台可以使工程师们完成自己的设计,应用接口自动地配置成适合工作的文本。例如,当打开一张原理图文件,工具栏、菜单和快捷键都被激活。这个功能意味着当你设计 PCB、生成 BOM 表、电路仿真等工作的时候,与之相关的工具栏菜单和快捷键都将被激活。所有的工具栏、菜单和快捷键也可以被用户自定义为自己熟悉的排列方式。



图 2-1 Altium Design 的软件集成结构

在 Altium Designer 里,一个工程包括所有文件之间的关联和设计的相关设置。一个工程 文件,例如 xxx.PrjPCB,是一个 ASCII 文本文件,它包括工程里的文件和输出的相关设置, 例如,打印设置和 CAM 设置。与工程无关的文件被称为"自由文件"。与原理图和目标输出 相关联的文件都被加入到工程中,例如 PCB,FPGA,嵌入式和库。当工程被编译的时候, 设计校验、仿真同步和比对都将一起进行。任何原始原理图或者 PCB 的改变都将在编译的时 候更新。图 2-2 所示为一个完整的工程结构图。



图 2-2 工程结构图

所有类型的工程的创建过程都是一样的。本章以 PCB 工程的创建过程为例进行介绍,先 创建工程文件,然后创建一个新的原理图并加入到新创建的工程中,最后创建一个新的 PCB, 并和原理图一样加入到工程中。

作为本章的开始,先来创建一个 PCB 工程,以"非稳态多谐振荡器"为例。

1.选择 File>>New>>Project>>PCB Project, 或在 Files 面板的内 New 选项中单击 Blank Project (PCB)。如果这个选项没有显示在界面上则从 System 中选择 Files。也可以在 Altium Designer 软件的 Home Page 的 Pick a Task 部分中选择 Printed Circuit Board Design,并单击 New Blank PCB Project。

2. 显示 Projects 面板框显示在屏幕上。新的工程文件 PCB_Project1.PrjPCB 已经列于框中, 并且不带任何文件,如图 2-3 所示。

3.重新命名工程文件(用扩展名.PrjPCB),选择 File>>Save Project As。保存于您想存储的地方,在 File Name 中输入工程名 Multivibrator.PrjPCB 并单击 Save 保存。



图 2-3 PCB 工程的创建

2.2.3 创建一个新的电路原理图

1.选择 File>>New>>Schematic,或者在 Files 面板内里的 New 选项中单击 Schematic Sheet。 在设计窗口中将出现了一个命名为 Sheet1.SchDoc 的空白电路原理图,并且该电路原理图将自 动被添加到工程当中。该电路原理图会在工程的 Source Documents 目录下,如图 2-4 所示。

2.通过文件 File>>Save As 可以对新建的电路原理图进行重命名,可以通过文件保存导航保存到用户所需要的硬盘位置,如输入文件名字 Multivibrator.SchDoc,并且点击保存。

当打开该空白电路原理图时,会发现工程目录改变了。主工具条包括一系列的新建按钮, 其中有新建工具条,包括新建条目的菜单工具条和图表层面板。现在就可以编辑电路原理图 了。

	7/1	
	💐 Altium Designe) Release	10 (Plat
	DXP 文件ET 编辑E 察	看(2) 工程
	0 0000000000000000000000000000000000000	Q Q Q
	Philits	▼ Ø ×
	Workspace1.DsnWrk 🔹	工作台
19	PCB_Project 1. PrjPCB	工程
$\langle \rangle \rangle$	⊙ 文件阅览 ○ 结构编辑器	•ا ک
×	PCB_Project 1.PrjPCB Source Documents Sheet1.SchDoc	

图 2-4 电路原理图的创建

如果添加到工程中的电路原理图以空文档的形式被打开,可以通过在工程文件名上点击 右键并且在工程面板中选择 Add Existing to Project 选项,选择空文档并点击 Open。更简单的 方法是,还可以在 Projects 面板中简单地用鼠标拖拽拉空白文档到工程文档列表中的面板中。 此时该电路原理图在 Source Documents 工程目录下,并且已经连接到该工程。

2.2.4 设置原理图选项

在绘制电路原理图之前要做的第一件事情就是设置合适的文档选项。从 menus 菜单中选择 Design>>Document Options , 文档选项设置对话框就会出现。文档选项设置对话框中包括页面选项卡、参数选项卡、单位选项卡。

页面选项卡包括模板部分、选项部分、标准类型区域、自定义类型区域、更改系统字体、 栅格部分、电气栅格部分,如图 2-5 所示。

<u>榎</u> 板			
从模板更新	▲	1311E/3416	
选项	册格	自定义风格	
定位 Landscape v V 标题块 Standard v	☑ 捕捉 10	使用自定义风格	
方块电路数量空间 4	☑可见的 10	定制宽度 定制宽度 950	
Default: Alpha Top to Bottom, 😽	电栅格	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	F
☑显示边界	☑ 使能	区域计数 4	٦
 显示绘制模板 板的颜色 	栅格范围 4	刃带宽 20	
方块电路	更改系统字体	从标准更新	

图 2-5 页面选项卡

参数选项卡用于方便的编辑页面层面的文本,每个参数自动链接到在页面上除了前面的 等号与参数一样名字的字符串。

名称	/ 值	类型
Current Time		STRING 👻
Date	•	STRING
Document Full Path And Name	•	STRING
DocumentName	•	STRING
Document Number	•	STRING
Drawn By	•	STRING
Engineer	•	STRING
magePath		STRING
ModifiedDate	•	STRING
Organization	•	STRING
ProjectName	•	STRING
Revision	•	STRING
Rule	Undefined Rule	STRING
SheetNumber	•	STRING
Sheet Total	•	STRING
Time	1	STRING

图 2-6 参数选项卡

单位选项卡允许定义用于原理图编辑器中的各个单位。栅格将使用这些单位的倍数,如 DXP 默认单位是每个单位等于 10mils,捕捉网格值为 5 (或 5 单位)会相当于 50mils, 10 个 单位=100mils 等。

文档选项 - / /	? 🛛
方块电路选项 参数 单位	>
英制单位系统 ☑ 使用英制单位系统 The available imperial units are mils, inches, DXP default (10 mils), and Auto-Imperial. If Auto-Imperial is selected, the system will switch from mils to inches when the value is greater than 500mils.	公制单位系统 □使用公制单位系统 The available metric units are mm,cm,metres, and Auto-Metric. If Auto-Metric is selected, the system will switch from mm to cm when the value is greater than 100mm and from cm to metres when the value is greater than 100cm.
习惯英制单位 Dxp Defaults ✔ 单位系统	习惯公制单位 Millimeters
The schematic document 'Sheet1.SchDoc' is currently using D	φ Defaults as its base unit.
□ 链接到Vault	确定取消

图 2-7 单位选项卡

英制单位系统部分:选中此选项后原理图就使用英制单位,用于从提供的英制单位之一选择——mils, inch, DXP 默认单位(10 mils)和自动英制单位。如果选择自动英制单位,当值大于 500mils 系统将从 mils 切换到 inch。

公制单位系统部分:选中此选项后原理图就使用公制单位,用于从提供的公制单位之一 选择;毫米,厘米,米和自动公制单位。如果选择自动公制单位,当值大于100厘米系统将 从厘米切换到米。

2.2.5 绘制电路原理图

以两个 2N3904 三极管组成的非稳态多谐振荡器电路为例进行讲解,如图 2-8 所示。



图 2-8 非稳态多谐振荡器电路

Altium Designer 为了管理数量巨大的电路标识,电路原理图编辑器提供了强大的库搜索功能。虽然元件都在默认的安装库中,但是还是很有必要知道如何通过从库中去搜索元件。

首先我们来查找型号为 2N3904 的三极管,步骤如下:

1.点击 Libraries 标签显示 Library 面板。

2.在 Library 面板中点击 Search in 按钮,或者通过选择 Tools>>Find Component,来打开 Libraries Search 对话框,如图 2-9 所示。

3.对于这个例子必须确定在 Options 设置中, Search in 设置为 Components。对于库搜索 存在不同的情况,使用不同的选项。

4.必须确保 Scope 设置为 Libraries on Path,并且 Path 包含了正确的连接到库的路径。如 果在安装软件的时候使用了默认的路径,路径将会是 Library。可以通过点击文件浏览按钮来 改变库文件夹的路径。对于这个例子还需得确保 Include Subdirectories 复选项框已经勾选。

5.选择 Advanced, 弹出高级搜索对话框,在对话框中输入 2N3904,然后点击搜索按钮,如图 2-10 所示。如果想搜索所有 3904,可在库搜索对话框的搜索栏输入*3904*。使用*标记 来代替不同的生厂商所使用的不同前缀和后缀。 6.点击 Search 按钮开始搜索。搜索启动后,搜索结果将在库面板中显示,如图 2-11 所示。

7.点击 Miscellaneous Devices.IntLib 库中的名为 2N3904 的元件并来添加它。这个库拥有 所有的可以利用于仿真的 BJT 三极管元件标识。如果选择了一个没有在库里面安装的元件, 在使用该元件绘制电路图前,会出现安装库的提示。由于 Miscellaneous Devices 已经默认安 装了,所以该元件可以使用。

8.在库面板的最上面的下拉列表中有添加库这个选项。当点击在列表中一个库的名字, 在库里面的所有元件将在下面显示。可以通过元器件过滤器快速加载元件。



图 2-10 高级搜索对话框

	Place 2N3904
Query Results	~
	•
	/ Footprint
	TO-92A
夏型名称	
榎型名称	
2013904	
2N3904 M 2N3904	
2N3904 2N3904 TO-92A	
2N3904 2N3904 TO-92A	
2N3904 M 2N3904 TO-92A	

下面我们在电路原理图中放置元件,步骤如下:

第一种要在电路图中放置的元件为三极管, Q1 和 Q2。电路图的大概布局将参照图 2-8 所示。

1.选择 View>>Fit Document, 让原理图表层全屏显示。

2.通过 Libraries 快捷键来显示库面板。

3.Q1 和 Q2为BJT 三极管,所以从 Libraries 面板顶部的库下拉列表中选择 Miscellaneous Devices.IntLib 库激活当前库来激活这个库。

4.使用 filter 快速加载所需要的元件。默认的星号*可以列出所有能在库里找到的元件。 设置 filter 为*3904*,将会列出所有包含文本 3904 的元件。

5.选择元件 2N3904, 然后点击 Place 按钮。或者,直接双击该元件的文件名。光标会变成十字交叉状态,并且一个三极管紧贴着光标。现在正处于放置状态。如果移动光标,三极管将跟着移动。

6. 放置器件在原理图之前,应该先设置其属性。当三极管贴着光标,点击 TAB 键,将 打开 Component Properties 属性框。把该属性对话框设置成如图 2-12 所示。

Properties			Parame	ters			
			可见的	名称 △	值	类型	
Designator	Q?	Visible Lo	ocked	ComponentLink 1Description	Manufacturer Link	STRING	
Comment	2N3904	Visible		ComponentLink1URL	http://www.fairchildsemi.com/	STRING	
		_		ComponentLink2Description	Datasheet	STRING	
		Part 1/1 Lo	ocked	ComponentLink2URL	http://www.fairchildsemi.com/ds/2	2N%2 STRING	
Description	NPN General Purpose Amplifier			DatasheetVersion	1997	STRING	
				LatestRevisionDate	15-Jan-2003	STRING	
Jnique Id	MXOXRVRT	Res	set	LatestRevisionNote	PCB Footprint 'BCY-W3/D4.7' repla	aced STRING	
voe	Standard			PackageDescription	TO, Flat Index; 3 In-Line, Axial Lea	ads; E STRING	
				PackageReference	TO-92A	STRING	
				PackageVersion	Sep-1998	STRING	
Link to Libra	ry Component	Jse Vault Component		Published	8-Jun-2000	STRING	
Design Item ID Ubrary Name Table Name	2N3904 Miscellaneous Devices IntLib	Choose		Publisher	Altium Limited	STRING	
Design Item ID ✔ Library Name ✔ Table Name	2N3904 Miscellaneous Devices.IntLib	Validate Li	e	Publisher	Atum Limted E (添加規则氏)	STRING	
Design Item ID ☑ Library Name ☑ Table Name Graphical	2N3904 Miscellaneous Devices.intLib	Validate Li	e	Publisher	Atium Limited	STRING	
Design Item ID Ulbrary Name Ulbrary Name Table Name Graphical ocation X	2N3904 Miscellaneous Devices.intLib	Validate Li	ink 漆加(A)	Publisher) 【移除①】 (編辑 】 Type / Descrip	Atium Limited E 添加規则(P)	STRING	Revisi
Design Item ID Ulbrary Name Table Name Graphical Location X	2N3904 Miscellaneous Devices IntLib	Validate Li	ink 添加(A)	Publisher 	Altium Limited E 添加規则(E) tion V I Index; 3 In-Line, Avial Leads: Bo	STRING	Revisi
Design Item ID Library Name Table Name Graphical Location X Drientation	2N3904 Miscellaneous Devices.IntLib 520 Y 52 0 Degrees	Validate Li 20	ink (ﷺ) Models Name TO-92A 2N3904	Publisher 	Attum Limited E 添加規则已 tion V Index: 3 In-Line, Avial Leads: Bo	STRING	Revisi
Cesign item ID Cibrary Name Table Name Graphical Location X Drientation Wode	2N3904 Miscellaneous Devices.IntLib 520 Y 5: 0 Degrees V	Validate Li i20	ink ﷺ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ الم المحافظ المحافظ اح	Publisher 移除① 编辑 Type / Descrip 「Footprint TO, Fall Signal Integrity Simulation NPN	Altum Limited E 添加規则(E), tion V Index: 3 In-Line, Avail Leads: Bo	STRING	Revisi
Cesign Item ID ✓ Library Name ✓ Table Name ✓ Table Name Graphical Location X Drientation Mode	2N3904 Miscellaneous Devices.IntLib 520 Y 5: 0 Degrees V Normal V V	Choose Validate Li Validate Li Cook Pins Kurken	ink (₩551)π(Δ) Models Name TO-92A 2N3904 2N3904	Publisher 御録 Type / Descrip Footprint TO, Flat Signal Integrity Simulation NPN	Attum Limited E 添加規则(E), tion V I Index; 3 In-Line, Axial Leads; Bo	STRING	Revisi
Design Item ID Ulbrary Name Table Name Graphical Cocation X Drientation Mode	2N3904 Miscellaneous Devices.IntLib 520 Y 5 0 Degrees V Normal V Show All Pins On Sheet (Even	Validate Li Validate Li 20 2 Lock Pins Min if Hidden)	ink 涨™(A) Models Name TO-92A 2N3904 2N3904	Publisher 都除① 编辑 Type / Descrip Footprint TO, Rat Signal Integrity Simulation NPN	Attum Limited E	string	Revisi

7.在 Properties 对话框中,在 Designator 栏输入 Q1。

8.接下来,必须检查元件封装是否符合 PCB 的要求。在这里,确认封装 TO-92A 封装模型包含在模块中。保持其他选项为默认设置,并点击 OK 按钮关闭对话框。

现在开始放置器件:

1.移动光标,放置三极管在中间靠左的位置。点击鼠标左键或者按下 ENTER 键来完成 放置。

2.移开光标,在原理图上将出现该三极管,并且仍旧处于放置器件状态,三极管仍然贴着光标。Altium Designer 的功能是允许反重复放置同一器件。所以,现在放置第二个三极管。由于该三极管跟原来的一样,因此在放置器件时不需要再次编辑器件的属性。Altium Designer 将自动增加 designator 名字中的数字后缀。所以这次放置的三极管的 designator 将为 Q2。

3.当参照示例电路图(图 2-8)的时候,将发现其实 Q2 为 Q1 的镜像。通过按下 X 键来 改变放置器件的方向,这将使元件沿水平方向翻转。按下 Y 键可以使元件进行垂直方向的翻 转。

4.移动光标到 Q1 的右边,为了使得位置更加准确,点击 PAGE UP 键两次来放大画面。 这样可以看到栅格线。PAGE DOWN 键进行画面缩小。

5.点击 ENTER 来放置 Q2。每次放置好一个三极管,又会出现一个准备放置的三极管。 6.所有三极管都放置完毕后,可以通过点击右键或按下 ESC 键来退出放置状态。光标又

图 2-12 2N3904 的属性框

回到的原来的样子。

接下来放置四个电阻:

1.在库面板中, 激活 Miscellaneous Devices.IntLib 库。

2.设置 filter 为 res1 。

3.点击 Res1 来选择该器件,一个电阻元件符号将贴着光标。

4.按下 TAB 来编辑属性。在属性对话框中,设置 designator 为 R1.

5.在右下方的模块列表中确定封装 AXIAL-0.3 已经被包含。

6.PCB 元件的内容由原理图映射过去,所以在 Comment 里设置 R1 的大小为 100k。

7.由于不需要仿真,所以设置 Value 参数中的 Visible 选择为非使能;若需要仿真的话,则设置 Value 值为 100k,并为可见状态。

8.按下空格键使电阻旋转 90°,位于正确的方向。

9.把电阻放置在 Q1 的上方,按下 ENTER 完成放置。不用担心如何连接电阻到三极管, 在连线部分将会做说明。

10.接下来放置一个 100K 的电阻 R2 于 Q2 的上方。Designator 的标号会自动增加。

11.剩下的两个电阻 R3 和 R4 的大小为 1k,通过 TAB 键设置它们的 Commnet 为 1k,确认 Value 的 Visible 选项非使能,点击 OK 按钮关闭对话框。

12.放置 R3 和 R4,并通过点击右键或 ESC 退出。

现在放置两个电容:

1.电容器件也在 Miscellaneous Devices.IntLib 库中,该库已经选择了。

2.在 Libraries 面板的元器件过滤区内输入 cap 于 filter。

3.点击 CAP 来选择该器件,点击 PLACE,这样一个电容元件符号将贴着光标。

4.通过 TAB 键设置电容属性。设 designator 为 C1, Comment 为 20n, Value 的 Visible 选 项非使能, PCB 封装为 RAD-0.3。点击 OK。

与设置电阻一样,如果需要仿真,则需要设置 Value 的值。这里不需要仿真,所以 Value 设置为非使能。

5.跟前面一样,放置第二个电容。

6.通过右键或 ESC 退出。

最后一个需要放置的器件是 connector, 位于 Miscellaneous Connectors. IntLib 。

1. 在库面板中,选择 Miscellaneous Connectors.IntLib 库。需要的 connector 为 2 排针, 所以 filter 设置为*2*。

33
2. 点击 Header 2 来选择该器件, 点击 PLACE。通过 TAB 键设置电容属性。设 designator 为 P1, PCB 封装为 HDR1X2。点击 OK。

3.在放置前,按下空格键,可使器件进行 90 度旋转。然后放置 connector 器件。

4.退出放置。

5.File>>Save 来保存原理图。

现在已经放置完所有的元件,元件的摆放如图 2-13,可以看出这样的放置留了很多空间 来。可以选择"查看"—"适合所有对象"来调整原理图的显示效果。

接下来,我们进行电路连线。连线是处理电路中不同元件的连接。按照图 2-8 来连接电路原理图,完成下面的步骤:

1.为了使电路图层美观,可以使用 PAGE UP 来放大,或 PAGE DOWN 来缩小。保持 CTRL 按下,使用鼠标的滑轮也可以放大或缩小图层。

2.首先连接电阻 R1 到三极管 Q1。在菜单中选择 Place>>Wire 或者在连线工具条中点击 Wire 来进入绘线模式。光标会变成十字准线模式。

3.把光标移动到 R1 的最下面,当位置正确时,一个红色的连接标记会出现在光标的位置。 这说明光标正处于元件电气连接点的位置。

4.单击或者按下 ENTER 键来确定第一个连线点。移动光标,会出现一个从连接点到光标 位置,随着光标延伸的线。



图 2-13 所有元器件放置完成的原理图

5.在 R1 的下方 Q1 的电气连接点的位置放置第二个连接点,这样第一根连线就快画好了。
6. 把光标移动到 Q1 的最下面,当位置正确时,一个红色的连接标记会出现在光标的位置。单击或者按下 ENTER 键来连接 Q1 的连线点。

7.光标又重新回到了十字准线状态,这说明可以继续画第二跟线了。可以通过点击右键

或者按下 ESC 来完全退出绘线状态,不过现在还不要退出。

8.现在连接 C1 到 Q1 和 R1。把光标放在 C1 左边的连接点上,单击或者按下 ENTER, 开始绘制一个新的连线。水平移动光标到 R1 与 Q1 所处直线的位置,电气连接点将会出现, 单击或按下 ENTER 来连接该点。这样两根直接便自动的连接在一起了。

9.按照图 2-8 绘制电路剩下的部分,如图 2-14。

10.在电路设计过程中,系统进行电气规则检查(ERC)时,有时会产生一些不希望产生的错误报告。例如,由于电路设计的需要,一些元件的个别输入引脚有可能被悬空,但在系统默认的情况下,所有的输入引脚都必须进行连接,这样在 ERC 检查时,系统会认为悬空的输入引脚使用错误,并在引脚处放置一个错误标记。为了避免用户为检查这种"错误"而浪费时间,可以使用忽略 ERC 测试符号,让系统忽略对此处的 ERC 测试,不再产生错误报告。单击菜单栏中的 place(放置)\Directives(指示符)\No ERC(忽略 ERC 测试点)命令,此时光标变成十字形状,并带有一个红色交叉符号。移动光标到需要放置忽略 ERC 测试点的位置处,单击即可完成放置。



图 2-14 完成布线的原理图

10.当完成所有连线的绘制时,单击右键或按下 ESC 来退出画线模式。光标回到原来的状态。

11.如果想移动元件跟连接它的连线,当移动元件的时候按下并保持按下 CTRL 键,或者选择 Move>>Drag。

每个元件的管脚连接的点都形成一个网络。例如一个网络包括了 Q1 的基极, R1 的一个脚和 C1 的一个脚。为了能够简单的区分设计中比较重要的网络,可以设置网络标记。接下

来放置两个电源网络标记:

1.选择 Place>>Net Label。一个带点的框将贴着光标。

2.在放置前,通过 TAB 键打开 Net Label dialog。

3.在 Net 栏输入 12V, 点 OK 关闭。

4.在电路图中,把网络标记放置在连线的上面,当网络标记跟连线接触时,光标会变成 红色十字准线。如果是一个灰白十字准线,则说明放置的是管脚。

5.当完成第一个网络标记的绘制,仍处于网络标记模式,在放置第二个网络标记前,可 以按下 TAB 键,编辑第二个网络。

6.在 Net 栏输入 GND,点击 OK 关闭。然后放置标记。单击右键或按下 ESC 退出绘制网络标记模式。

7.选择 File>>Save,保存电路图同时保存项目。

恭喜你已完成使用 Altium Designer 绘制的电路原理图。接下来在把原理图变成电路板之前,必须设置项目的选项。

2.2.6 原理图的电气检测与编译

原理图的自动检测可以在 Project Options 里设置。单击菜单栏中的 Project/Project Options 命令,系统将弹出如图 2-15 所示的对话框,所有与工程有关的选项,如错误检查、文件对比、 ECO generation 等都可以在该对话框中进行设置。

Options for PCB Project Multivibiotor, PrjPCB	? 🗙
Error Reporting Connection Matrix Class Generation Comparator ECO Generation Options Multi-Channel Default	Prints Search Paths Parameters Device Sheets
障碍类型描述	/ 报告格式
Violations Associated with Documents	
Ambiguous Device Sheet Path Resolution	○ 警告
Conflicting Constraints	🗀 错误
Duplicate sheet numbers	○ 警告
Duplicate Sheet Symbol Names	🚞 错误
HDL Identifier Renamed	🛄 不报告
Missing child HDL entity for sheet symbol	□ 错误
Missing child sheet for sheet symbol	□ 错误
Missing Configuration Target	
Missing sub-Project sheet for component	警告
Multiple Configuration Targets	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Multiple Top-Level Documents	III 错误
Port not linked to parent sheet symbol	□ 错误
Sheet Entry not linked to child sheet	□ 错误
sheet Names Jaan	□ 错误
Hamase Connected Time System Error	1 数半
Multiple Hamees Type on Hamees	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Unknown Hamess Type	■ 致命错误
Adding hidden net to sheet	○ 警告
Adding Items from hidden net to net	── 警告
Auto-Assigned Ports To Device Pins	○ 警告
Bus Object on a Hamess	🛅 错误
Differential Pair Net Connection Polarity Inversed	🗀 警告 💦 🤤
Difference in the New Hereinstein J. The Difference in Data Dia	C== 2#30
设置成安装缺省①	确定 取消

图 2-15 工程选项的设置对话框

在 Options for PCB project 设置对话框中包括 11 个选项卡,其中与原理图检测有关的主要有"Error Reporting (错误报告)"选项卡、"Connection Matrix (电路连接检测矩阵)"选项卡和"Comparator (比较器)"选项卡。当对工程文件进行编译时,系统将根据该对话框中的设置进行原理图的电气规则检测,系统检测出的错误信息将在"Messages"面板中列出。

1.设置 Error Reporting

Error Reporting 用于设置设计草图检查。Report Mode 设置当前选项提示的错误级别。级别分为 No Report, Warning, Error, Fatal Error, 点击下拉框选择即可,如图 2-15 所示。在本设计实例中选择默认即可。

2.设置 Connection Matrix

Connection Matrix 界面显示了运行错误报告时需要设置的电气连接,如各个引脚之间的 连接,可以设置为四种允许类型。如图 2-16 所示的矩阵给出了一个原理图中不同类型连接点 的图形的描绘,并显示了他们之间的连接是否设置为允许。如图 2-16 中所示的矩阵图表,先 找出 Output Pin,在 Output Pin 那行中找到 Open Collector Pin 列,行列相交的小方块呈橘黄 色,这说明在编译工程时,Output Pin 与 Open Collector Pin 相连接会是产生错误的条件。用 户可以根据自己的要求设置任意一个类型的错误等级,从 no report 到 fatal error 均可。右键可 以通过菜单选项控制整个矩阵。

Options for PCB Project	Tultivibrator.P	r jPCB						1
Error Reporting Connection Matrix	Class Generation Compa	arator ECO Generation	Options	Multi-Channel	Default Prints	Search Paths	Parameters	Device Sheets
nput Por Power Pin Open Emitter Pin Passive Pin Passive Pin Passive Pin Open Collector Pin Output Pin Output Pin Input Pin	Unconnected Unspecified Sheet Entry Durput Sheet Entry Unspecified Part Bibliedional Part							
		Input Pin						
		IO Pin						
		Output Pin						
		Open Collector Pin						
		Passive Pin						
		HiZ Pin						
		Open Emitter Pin						
		Power Pin						
		Input Port						
		Output Port						
		Bidirectional Port						
		Unspecified Port						
E Catal Cara		Input Sheet Entry						
Fatal Error		Output Sheet Entry						
Error		Bidirectional Sheet Ent	ry .					
- Warning		Unspecified Sheet Entry	,					
No Report		Unconnected						
设置成安装缺省①							确定	取消

图 2-16 设置 Connection Matrix

3.设置 Comparator

Comparator 界面用于设置工程编译时,文件之间的差异是被报告还是被忽略。选择的时候请注意不要选择了临近的选项,例如不要将 Extra Component Classes 选择成了 Extra Component。

01	otions for PCB P	roject H ultivi	brator.PrjPCB						
ſ	Error Reporting Connect	ion Matrix Class Gener	ration Comparator	ECO Generation	Options Multi-Char	nnel Default Prints	Search Paths	Parameters	Device Shee
ĺ	比较类型描述						<u>.</u>		
	Differences Associated	with Components				111			
	Changed Channel C	Class Name				🌏 F	ind Differences		
	Changed Compone	nt Class Name				📀 F	ind Differences		
	Changed Configural	ble Footprint				🍼 F	ind Differences		
	Changed Net Class	Name				📀 F	ind Differences		
	Changed Pin Prope	rties				🖉 F	ind Differences		
	Changed Room Det	finitions				2 S	nore Differences	8	
	Changed Rule						ind Differences		
	Channel Classes VV	Ith Extra Members					ind Differences		
	Different Commente	With Extra Members					ind Differences		(a)
	Different Commoner	nt Libraries					ind Differences (Case Inconsiti	ve)
	Different Description	ns					ind Differences (Case Insensiti	ve)
	Different Design Iter	m IDs					ind Differences	21	
	Different Designator	rs				🖉 E	ind Differences (Case Insensiti	ve)
	Different Footprints						ind Differences (Case Insensiti	ve)
	Different Types					🚫 F	ind Differences		
	Extra Channel Class					25	ind Difformation		
[对象[匹配标准				
	对象类型	Min Match 😕 %	Min Matched Mer	mbers	使用名称匹配		显示手动匹配	记对话	
	Net	75	3		📀 匹配后数量	$\langle \cdot \cdot \rangle$	📀 不匹配对:	象	
	Net Class	75	3		📀 匹配后数量		📀 不匹配对:	象	
	Component Class	75	3		📀 匹配后数量		📀 不匹配对:	象	
	Differential Pair	50	1		🥸 从不		🐼 从不		
	Structure Class	75	3		📀 匹配后数量	*	📀 不匹配对:	象	
	✓ 定义PCB时仅忽略;	规则			\wedge				
ſ	设置成安装缺省(D)				X			确定	

图 2-17 设置 Comparator

上述工程选项设置完毕之后,即可进行工程的编译。编译工程可以检查设计文件中的设 计草图和电气规则的错误,并提供给用户一个排除错误的环境。

要编译多频振荡器工程,只需选择 Project>>Compile PCB Project。当工程被编译后,任何错误都将显示在 Messages 上,点击 Messages 来查看错误(View>>Workspace Panels>>System>>Messages),如图 2-18 所示。如果电路设计的完全正确,Messages 中不会显示任何错误。如果报告中显示有错误,双击 Messages 中的错误或者警告,编译错误窗口会显示错误的详细信息。从这个窗口,用户可以点击错误直接跳转到原理图相应的位置去检查或者改正错误。

Messa	ges					▼ X
Class	Document	Source	Message	Time	Date	N
	[Info] Multivibrato	Compiler	Compile successful, no errors found.	9:25:51	2013-12	1

图 2-18 Messages 窗口

现在故意在电路中引入一个错误,再编译一次工程。在设计窗口的顶部点击激活 Multivibrator.SchDoc。选中 P1 的 1 管脚和 Q1 的发射极之间的连线,点击 DELETE 键删除此

线。再一次编译工程(Project>>Compile PCB Project)来检查错误。Messages 中显示警告信息,提示用户电路中存在悬空的网络标号 GND。如图 2-19 所示。

Messages						• ×
Class	Document	Sour	Message	Time	Date	N
🔲 [Waming]	Multivibra	Com	Floating Net Label GND	9:37:31	2013-1	1
🔲 [Info]	Multivibra	Com	Compile successful, no errors found.	9:37:31	2013-1	2

图 2-19 Messages 窗口

下面将修正上文所述的原理图中的错误。

点击激活 Multivibrator.SchDoc。在菜单中选择 Edit>>Undo,或者使用快捷键 Ctrl+Z,原 先被删除的线将恢复原状。检查 Undo 操作是否成功,重新编译工程(Project>>Compile PCB Project)来检查错误。这时 Messages 中便会显示没有错误。在菜单中选择 View>>Fit All Objects,或者使用快捷键 V,F,来恢复原理图预览并保存没有错误的原理图。保存工程文件。

2.2.7 生成网络表

当电路原理图设计完成并且经过编译检测之后,应该充分利用系统所提供的这种功能来 创建各种原理图的报表文件。借助于这些报表,用户能够从不同的角度,更好地去掌握整个 项目的有关设计信息,以便为下一步的设计工作做好充足的准备。

在由原理图生成的各种报表中,网络表是最为重要的。所谓网络,指的是彼此连接在一起的一组元件引脚,一个电路实际上就是由若干网络组成的。而网络表就是对电路或者电路原理图的一个完整描述,描述的内容包括两个方面:一是电路原理图中所有元件的信息(包括元件标识、元件引脚和 PCB 封装形式等):二是网络的连接信息(包括网络名称、网络节点等),这些都是进行 PCB 布线、设计 PCB 印制电路板不可缺少的依据。具体来说,网络表包括两种,一种是基于单个原理图文件的网络表,另一种是基于整个项目的网络表。

下面以实例"多谐振荡器"为例,介绍基于原理图文件网络表的创建。

1.网络表选项设置

打开电路原理图文件 Multivibrator.SchDoc。单击菜单栏中的"Project >>Project Options (项目选项)"命令,弹出项目管理选项对话框。申击"Options (选项)"选项卡,如图 2-20 所示。 其中各选项的功能如下:

39

ptions for PCB Proje	ct Multivibrat	or.PrjPC	в						?
Error Reporting Connection Mat	trix Class Generation	Comparator	ECO Generation	Options	Multi-Channel	Default Prints	Search Paths	Parameters	Device Sheets
输出路径①:	输出路径([): D:\Altium_project\Multivibrator\Project Outputs for Multivibrator @								
ECO 日志路径:	ECO 日志路径: D:\Altium_project\Multivibrator\Project Logs for Multivibrator /								8
原理图模版位置:									8
~输出选项 ————————————————————————————————————									
☑编译后打开输出(E)	□时间标志	文件夹 <mark>(M</mark>)							
□工程存档文件─	🗌 为毎种輸	出类型使用	不同的文件夹(S)						
网络表选项		网络订	只别符范围 ————————————————————————————————————						
	2042	Auto	matic (Based on pro	ject conte	nts)				✓ 52
① 允许单独的管脚网络	.1>H	(允许你	, 田汶些模式作管	脚夺换 —					
── □ 附加方块电路数目到本±	也网络	☑添	加/删除网络标号						
🗌 高水平名称取得优先权		☑改	变原理图管脚						
📃 电源端口名称取得优先机	2								
								7	<u>k</u>
设置成安装缺省(D)							->	确定	取消

图 2-20 Options 选项卡

"Output Path (输出路径)"文本框:用于设置各种报表(包括网络表)的输出路径,系统会根据当前项目所在的文件夹自动创建默认路径。例如,在图 2-20 中,系统创建的默认路径为 "D:\Altium_project\Multivibrator\Project Outputs for Multivibrator"。单击右侧的打开图标,可以对默认路径进行更改。

"ECO Log Path (ECO 日志路径)"文本框:用于设置 ECO Log 文件的输出路径,系统会根据当前所在的文件夹自动创建默认路径。

"Output Options (输出选项)"选项组:用于设置网络表的输出选项,一般保持默认设置即可。

"Netlist Options (网络表选项)"选项组:用于设置创建网络表的条件。

"Allow Ports to Name Nets (允许自动命名端口网络)"复选框:用于设置是否允许用系统 产生的网络名代替与电路输入/输出端口相关联的网络名。如果所设计的项目只是普通的原理 图文件,不包含层次关系,可勾选该复选框。

"Allow Sheet Entries to Name Nets (允许自动命名原理图入口网络)"复选框:用于设置 是否允许用系统生成的网络名代替与图纸入口相关联的网络名,系统默认勾选。

"Append Sheet Numbers to Local Nets (将原理图编号附加到本地网络)"复选框:用于设置生成网络表时,是否允许系统自动将图纸号添加到各个网络名称中。当一个项目中包含多个原理图文档时,勾选该复选框,便于查找错误。

"Higher Level Names Take Priority (高层次命名优先)"复选框:用于设置生成网络表时的排序优先权。勾选该复选框,系统将以名称对应结构层次的高低决定优先权。

"Power Port Names Take Priority (电源端命名优先)"复选框:用于设置生成网络表时的 排序优先权。勾选该复选框,系统将对电源端口的命名给予更高的优先权。在本例中,使用 系统默认的设置即可。

2.创建项目网络表

单击菜单栏中的"Design"\"Netlist for Project"\"Protel"命令,系统自动生成了当前 工程的网络表文件"Multivibrator.NET",并存放在当前工程下的"Generated \Netlist Files" 文件夹中。双击打开该项目网络表文件,结果如图 2-21 所示。



图 2-21 打开项目网络表文件

该网络表是一个简单的 ASCII 码文本文件,由多行文本组成。内容分成了两大部分,一部分是元件的信息,另一部分是网络信息。

元件信息由若干小段组成,每一个元件的信息为一小段,用方括号分隔,由元件标识、 元件封装形式、元件型号、数值等组成,如图 2-22 所示。空行则是由系统自动生成的。



图 2-22 一个元件的信息组成

网络信息同样由若干小段组成,每一个网络的信息为一小段,用圆括号分隔,由网络名称和网络中所有具有电气连接关系的元件序号及引脚组成,如图 2-23 所示。

(GND P1-1 Q1-1 Q2-1)

图 2-23 一个网络的信息组成

2.2.8 生成元件报表

元件报表主要用来列出当前项目中用到的所有元件标识、封装形式、元件库中的名称等, 相当于一份元件清单。依据这份报表,用户可以详细查看项目中元件的各类信息,同时在制 作印制电路板时,也可以作为元件采购的参考。

下面仍以项目"Multivibrator.PrjPCB"为例,介绍元件报表的创建过程及功能特点。

1.元件报表的选项设置

打开项目"Multivibrator.PrjPCB" 中的原理图文件"Multivibrator. SchDoc", 单击菜 单栏中的"Reports"\"Bill of Materials"命令,系统弹出相应的元件报表对话框,如图 2-24 所示。在该对话框中,可以对要创建的元件报表的选项进行设置。

Bill of I	laterials Fo	or Project	[Lultivibrat	or.PrjPCE	3] (No PCI	8 Documer	nt Selec	ted)			? 🗙
聚合的纵队	展示	Comment	🛆 💌 Descriptio	n 🚽 🔽	Designator		Footprint	△ 💌 LibRef	-	Quantity	•
Comment	~	Сар	Capacitor		C1, C2		RAD-0.3	Сар			2
Footprint	~	Header 2	Header, 2	Pin	P1		HDR1X2	Header 2			1
		2N3904	NPN Gen	eral Purpose A	m Q1, Q2		TO-92A	2N3904			2
		Res1	Resistor		R1, R2, R3,	R4	AXIAL-0.3	Res1			4
全部纵列	展示人	13									
Address1	Mexa.										
Address2											
Address3											
Address4											
ApprovedBy											
Author											
CheckedBy											
Comment	✓										
CompanyName											
Component Kin	d L										
ComponentKind											
ComponentLink	(1Des										
ComponentLink	20-a										
Component in											
CurrentDate											
CurrentTime	<u> </u>	1									
- 导出选项 -				Exce选项 -				供应商选项			
文件格式	(F) Microsoft Excel	Worksheet (*.x	ds) 🗸	模板 ①			× ···	<none> 🗸 🏸</none>	品数量	1	Å
						To LATE AND AND AND A	-				10=
	☑ 添加到工程	£(A)			▶ 7月27年61空	到模权又作(E)	2 浆斑供应简顺序	烈重万克IS	目的が合き	小品
	17开导出的	10)						- 在离线的时候采)	用参数中的	覺存的价格数	死 括
菜单(M)	输出(E)		了不固定的元器件	W	数据库包含参	数	一 从	PCB包含参数	确定	0	取消C)

图 2-24 元件报表对话框

单击"Menu"按钮,在"Menu"菜单中单击"Report"命令,系统将弹出"Report Preview" 对话框。

单击"Export"按钮,可以将该报表进行保存,默认文件名为"Multivibrator. xls,是一个 Excel 文件。输出的报表文件如图 2-25 所示。

🗷 I.:	icrosoft Excel -	Iultivibrator.x	ls				
:8)	文件(22) 编辑(22) そ	见图(V) 插入(L) 格5	式(12) 工具(12) 数据	(D) 窗口(W) 帮助(P)	D		
1	💕 🔒 👌 🔒 🛃	🕰 🕸 👯 🔏 🗈	🔁 - 🎸 🖉 - (° -	🥺 Σ - 🧎 🛄 🤇	② 🔛 📲 👯 🖓	- 12	
	C14 🗸	fx					
	A	В	С	D	E	F	
1	Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity	
2	Сар	Capacitor	C1, C2	RAD-0.3	Сар	2	
3	Header 2	Header, 2-Pin	P1	HDR1X2	Header 2	1	
4	2N3904	NPN General Purpose Am	Q1, Q2	TO-92A	2N3904	2	
5	Res1	Resistor	R1, R2, R3, R4	AXIAL-0.3	Res1	4	



2.2.9 创建一个新的 PCB 文件

设计印制电路板是整个电子电路工程设计的目的。原理图设计得再完美,如果电路板设计得不合理则性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。制板商要参照用户所设计的 PCB 图来进行电路板的生产。由于要满足功能上的需要,电路板设计往往有很多的规则要求,如要考虑到实际中的散热和干扰等问题,因此相对于原理图的设计来说,对 PCB 图的设计则需要设计者更细心和耐心。

Altium Designer 10 的 PCB 设计能力非常强,能够支持复杂的 32 层 PCB 设计,但是在每一个设计中无须使用所有的层次。例如,如果工程的规模比较小时,双面走线的 PCB 板就能提供足够的走线空间,此时只需要启动 Top Layer 和 Bottom Layer 的信号层以及对应的机械层、丝印层等层次即可,无须任何其他的信号层和内部电源层。

在"Multivibrator.PrjPCB" 右键,选择"给工程添加新的 PCB 文件",将在工程列表中出现 PCB1.PcbDoc 文件,将该文件保存为 Multivibrator.PcbDoc,如图 2-26 所示。



图 2-26 新建 PCB 文件

对于手动生成的 PCB,在进行 PCB 设计前,首先要对板的各种属性进行详细的设置。主

要包括板形的设置、PCB 图纸的设置、电路板层的设置、层的显示、颜色的设置、布线框的 设置、PCB 系统参数的设置以及 PCB 设计工具栏的设置等。

电路板物理边框的设置。电路板的物理边界即为 PCB 的实际大小和形状,板形的设置是在"Mechanical 1 (机械层)"上进行的。根据所设计的 PCB 在产品中的安装位置、所占空间的大小、形状及与其他部件的配合来确定 PCB 的外形与尺寸。具体的操作步骤如下:

1. 建立好的 Multivibrator.PcbDoc 文件处于当前的工作窗口中,如图 2-26 所示。

默认的 PCB 图为带有栅格的黑色区域,包括以下几个工作层面:

两个信号层 Top Layer (顶层)和 Bottom Layer (底层):用于建立电气连接的铜箔层。

Mechanical 1 (机械层):用于设置 PCB 与机械加工相关的参数,以及用于 PCB 3D 模型 放置与显示。

Top Overlay (丝印层):用于添加电路板的说明文字。

Keep-Out Layer (禁止布线层):用于设立布线范围,支持系统的自动布局和自动布线功能。

Multi-Layer (多层同时显示): 可实现多层叠加显示, 用于显示与多个电路板层相关的 PCB 细节。

2. 单击工作窗口下方"Mechanical 1 (机械层)"标签,使该层面处于当前工作窗。

3. 单击菜单栏中的"Place"\"Line(线)"命令,此时光标变成十字形状。然后将光标移 到工作窗口的合适位置,单击即可进行线的放置操作,每单击一次就确定一个固定点。通常 将板的形状定义为矩形,但在特殊的情况下,为了满足电路的某种特殊要求,也可以将板形 定义为圆形、椭圆形或者不规则的多边形。这些都可以通过"Place"菜单来完成。

4. 当放置的线组成了一个封闭的边框时,就可结束边框的绘制。右击或者按<Esc>键退 出该操作,绘制好的 PCB 边框如图 2-27 所示。

5. 设置边框线属性。双击任一边框线即可弹出该边框线的设置对话框。为了确保 PCB 图中边框线为封闭状态,可以在该对话框中对线的起始和结束点进行设置,使一段边框线的终点为下一段边框线的起点。

44

🏈 (Platform 10.589.22577) - D:'	Altium_project\Multivibrator\Multivibrator.PcbDoc + - Multivibrator.PrjPCB. Licensed
NUP 文件 (2) 编辑 (2) 察看 (2) 🖸	1程(2) 放置(2) 设计(2) 工具(2) 自动布线(A) 报告(B) 窗口(2) 帮助(d) D:\Altium_project\Multivibrat
🗅 💕 🗶 🎜 🔕 🔍 🔍 🔍	💱 🐰 🗅 🛍 🕼 🗍 🕂 🛠 🚀 🔊 🥙 🏭 Altiun Standard 20 💿 🔹 📝 🏷 🔍 🔍 🛋 🗛
Projects 🗸 🗸	💌 📀 Devices 🗔 Multivibrator.SchDoc 🗱 Multivibrator.PcbDoc * 👩 Multivibrator.NET
Workspace1.DsnWrk ▼ 工作台	x: 3040.000 dx: 1325.000 mil
Multivibrator.PrjPCB 工程	y: 1555.000 dy: -2760.000 mil Snap: Smil Hotspot Snap: 8mil
 文件阅览 〇 结构编辑器 	Shift + H Toggle Heads Up Display Shift + G Toggle Heads Up Tracking
Multivibrator.PrjPCB	Shift + D Toggle Heads Up Delta Origin Display Shift + M Toggle Board Insight Lens
Source Documents	
Multivibrator.SchDoc	
Multivibrator.PcbDoc *	
- 🖬 Generated	
E Documents	
Multivibrator xls	
Image: Part Annual	
Multivibrator.NET	

图 2-27 绘制好的 PCB 边框

6. 板形的修改。对边框线进行设置的主要目的是给制板商提供加工电路板形状的依据。 用户也可以在设计时直接修改板形,即在工作窗口中可直接看到白己所设计的电路板的外观 形状,然后对板形进行修改。板形的设置与修改主要通过"Design"菜单中的"Board Shape" 子菜单来完成,选择重新定义板的形状,此时光标将变成十字形状,工作窗口显示出绿色的 电路板。移动光标到电路板上,单击确定起点,然后移动光标多次单击确定多个固定点,以 重新设定电路板的尺寸,当绘制的边框未封闭时,系统将自动连接起始点和结束点以完成电 路板形状的定义。右击或者按 Esc 键退出该操作。重新定义以后,电路板的可视栅格会自动 调整以满足显示电路板尺寸确定的区域。重新定义后的电路板如图 2-28 所示。



图 2-28 重新定义后的电路板

2.2.10 设置电路板的工作层面

在使用 PCB 设计系统进行印制电路板设计前,首先要了解一下工作层面,而碰到的第一个概念就是印制电路板的结构。

一般来说,印制电路板的结构有单面板、双面板和多层板三种。

1. Single-Sided Boards 单面板

在最基本的 PCB 上元件集中在其中的一面,走线则集中在另一面上。因为走线只出现在 其中的一面,所以就称这种 PCB 板叫做单面板。在单面板上通常只有底面也就是"Bottom Layer"覆上铜箔,元件的引脚焊在这一面上,主要完成电气特性的连接。顶层也就是"Top Layer"是空的,元件安装在这一面,所以又称为"元件面"。因为单面板在设计线路上有许 多严格的限制(因为只有一面,所以布线间不能交叉而必须绕走独自的路径),布通率往往 很低,所以只有早期的电路及一些比较简单的电路才使用这类的板子。

2. Double-Sided Boards 双面板

这种电路板的两面都有布线,不过要用上两面的布线则必须要在两面之间有适当的电路 连接才行。这种电路间的"桥梁"叫做过孔(via)。过孔是在 PCB 上充满或涂上金属的小洞, 它可以与两面的导线相连接。双层板通常无所谓元件面和焊接面,因为两个面都可以焊接或 安装元件,但习惯地可以称"Bottom Layer"为焊接面,"Top Layer"为元件面。因为双面 板的面积比单面板大了一倍,而且因为布线可以互相交错(可以绕到另一面),因此它适合 用在比单面板复杂的电路上。相对于多层板而言,双面板的制作成本不高。在给定一定面积 的时候通常都能 100% 布通,因此一般的印制板都采用双面板。

3. Multi-Layer Boards 多层板

常用的多层板有4层板、6层板、8层板和10层板等。简单的4层板是在"Top Layer" 和"Bottom Layer"的基础上增加了电源层和地线层,这一方面极大程度地解决了电磁干扰问 题,提高了系统的可靠性,另一方面可以提高布通率,缩小PCB板的面积。6层板通常是在 4层板的基础上增加了两个信号层: "Mid-Layer 1"和"Mid-Layer 2"。8层板则通常包括1 个电源、2个地线层、5个信号层("Top Layer"、"Bottom Layer"、"Mid-Layer 1"、 "Mid-Layer 2"和"Mid-Layer 3")。

在本例中,我们以学习绘制 PCB 为目的,可选择以单面板的形式绘制 PCB。

2.2.11 装载元件封装库

由于 Altium Designer 10 采用的是集成的元件库,因此对于大多数设计来说,在进行原理 图设计的同时便装载了元件的 PCB 封装模型,一般可以省略该项操作。但 Altium Designer 10 同时也支持单独的元件封装库,只要 PCB 文件中有一个元件封装不是在集成的元件库中,用 户就需要单独装载该封装所在的元件库。元件封装库的添加与原理图中元件库的添加步骤相 同,这里不再赘述。在本例中只有默认安装的集成库被用到,所以封装已经被包括在内。

2.2.12 设置同步比较规则

同步设计是Protel系列软件中实现绘制电路图最基本的方法,这是一个非常重要的概念。 对同步设计概念最简单的理解就是原理图文件和PCB文件在任何情况下保持同步。也就是说, 不管是先绘制原理图再绘制 PCB 图,还是同时绘制原理图和 PCB 图,最终要保证原理图中 元件的电气连接意义必须和 PCB 图中的电气连接意义完全相同,这就是同步。同步并不是单 纯的同时进行,而是原理图和 PCB 图两者之间电气连接意义的完全相同。实现这个目的的最 终方法是用同步器来实现,这个概念就称之为同步设计。

如果说网络表包含了电路设计的全部电气连接信息,那么 Altium Designer 10 则是通过同步器添加网络报表的电气连接信息来完成原理图与 PCB 图之间的同步更新。同步器的工作原理是检查当前的原理图文件和 PCB 文件,得出它们各自的网络报表并进行比较,比较后得出的不同网络信息将作为更新信息,然后根据更新信息便可以完成原理图设计与 PCB 设计的同步。同步比较规则能够决定生成的更新信息,因此要完成原理图与 PCB 图的同步更新,同步比较规则的设置是至关重要的。

单击菜单栏中的"Project"\"Project Options"命令,系统将弹出"Options for PCB Project" 对话框,然后单击"Comparator"选项卡,在该选项卡中可以对同步比较规则进行设置。单击"Set To Installation Defaults (设置成安装默认值)"按钮,将恢复软件安装时同步器的默认 设置状态。单击 ok 按钮,即可完成同步比较规则的设置。

2.2.13 导入原理图网络表信息

1. 打开 Multivibrator.SchDoc 文件, 使之处于当前的工作窗口中, 同时保证 Multivibrator.PcbDoc 文件也处于打开状态。

2. 单击菜单栏中的 Design\ Update PCB Document Multivibrator. PcbDoc (更新 PCB 文件)"命令,系统将对原理图和 PCB 图的网络报表进行比较并弹出一个 "Engineering Change Order(工程更新操作顺序)"对话框,如图 2-29 所示。

3. 点击 Validate Changes。如果所有的更改被验证,状态列表(Status list)中将会出现绿色标记。如果更改未进行验证,则关闭对话框,并检查 Messages 框更正所有错误。

4. 点击 Execute Changes,将更改发送给 PCB。当完成后,Done 那一列将被标记。

5. 单击 Close, 目标 PCB 文件打开, 并且已经放置好元器件, 结果如图 2-30 所示。

工程	更改順序	ş						? 🗙
68.20						状态		
10000	「おおい」 マ	作用	受影响对象		受影响文档	检测	完成	消自
		Add Components(9)	0.000 10/0304			121043	1000	113/62
		Add	I C1	То	Multivibrator.PcbDoc			
	~	Add	C2	То	Multivibrator.PcbDoc			
	~	Add	P1	То	Multivibrator.PcbDoc			
		Add	Q1	То	Wultivibrator.PcbDoc			
	~	Add	Q2	То	B Multivibrator.PcbDoc			
	~	Add	📵 R1	То	Multivibrator.PcbDoc			
	~	Add	🗍 R2	То	Wultivibrator.PcbDoc			
	~	Add	📕 R3	То	B Multivibrator.PcbDoc			
	✓	Add	📑 R4	То	Multivibrator.PcbDoc			
-		Add Nets(6)						
	~	Add	≈ 12V	То	Multivibrator.PcbDoc			
	•	Add	🔁 GND	То	B Multivibrator.PcbDoc			
	•	Add	≈ NetC1_1	То	Multivibrator.PcbDoc			
	✓	Add	The Net C1_2	То	Multivibrator.PcbDoc			
	•	Add	≈ NetC2_1	То	Multivibrator.PcbDoc			
	✓	Add	≈ NetC2_2	То	Multivibrator.PcbDoc			
-		Add Component Classes(1)						
	✓	Add	Multivibrator	То	Multivibrator.PcbDoc			
-								
	✓	Add	📀 Room Multivibrator (Scope=InComponent	nt To	Multivibrator.PcbDoc			
	生效更改	执行更改 报告更改	(R) 口仅显示错误					关闭

图 2-29 Engineering Change Order(工程更新操作顺序)对话框



图 2-30 元器件封装放置完成

需要注意的是,导入网络表时,原理图中的元件并不直接导入到用户绘制的布线区内, 而是位于布线区范围以外。通过随后执行的自动布局操作,系统自动将元件放置在布线区内。 当然,也可以手动拖动元件到布线区内。

2.2.14 设置 PCB 工作环境

在开始摆放元器件之前,需要对 PCB 工作环境进行相关设置,例如:栅格、层以及设计规则。PCB 编辑工作环境允许 PCB 设计在二维及三维模式下表现出来。二维模式是一个多层的、理想的普通 PCB 电路设计的环境,如放置元器件,电路和连线。三维模式对检验用户设计的表面及内部电路都非常有用(三维模式不支持二维模式下的全部功能)。可以通过: File>>Switch To 3D,或者 File>>Switch To 2D 来切换二维与三维模式。 在开始摆放元器件之前必须确保所用栅格的设置是正确的。所有放置在 PCB 工作环境下的对齐的线组成的栅格称为 snap grid (捕获栅格)。此栅格需要被设置以配合用户打算使用的电路技术。

设置捕获栅格需完成以下步骤:

1. 选择 Design>>Board Options 打开板 Options 对话框,如图 2-31 所示。

2. 利用下拉列表或输入数字设置 Snap Grid 和 Component Grid 的值为 25mil。请注意, 此对话框也可以用来界定 Electrical Grid。本实例中使用具有最小的针脚间距 100mil 的国际标 准元器件,因此可设定 snap grid 为最小间距的公因数,例如 50mil 或 25mil,以便使所有的 元器件针脚可以放置在一个栅格点上。

N 板选项 [mil]	
度量单位(M)	图纸位置
甲Ⅳ(U) [mpenal ▼	Y 1000mil
Display Physical Designators	宽度 //000mil 高度 8000mil
/ 布线工具路径(R)	显示页面
层(L) Do not use 💌	▶ 自动尺寸链接层
/ 捕获选项(S)	
☑ 捕捉到栅格	□ 捕捉到目标轴 Advanced >>
□ 捕捉到线性向导	☑ 捕捉到目标热点
□捕捉到点向导	范围 8mil 🔽
	□捕获到所有层
• 更多信息	□ 捕捉到板外框
册格 向导	确定 取消

图 2-31 板选项卡对话框

接着,设置其他可以令放置元器件更容易的 Options。选择 Tools>>Preferences 打开偏好 设定对话框 按下 PCB Editor-General 在对话框中的选择树(左侧面板)显示 PCB Editor-General 的页面。在编辑 Options 部分,确保 Snap to Center 的选项是启用的。这可确保当你拖拉一个 元器件并放置它的时候,光标是设定为元器件的参考点。

参数选择		? ×
"云"优选: Attum Designer都	项 设置,现在可以存储"云"中。只需要登陆并使能您的"云	- "优选项。. Sign in ₽
	PCB Editor – Genera	ıl
E Schematic	-	
Embedded System	编辑选项作)	
E-Debedded System	and write and the second se	53% L 0K/5
He General	✓ 在线DRC	类型 ▼
	✓ Snap To Center 图 智能元件Snap	速度 1200
Board Insight Display	□ 対击运行检查	Pixels/Sex Mils/Sec
Board Insight Modes		
Board Insight Lens	▶ 修陈复制前	你抱 达去 准面
BRC Violations Display	☑ 确认全局编译	工作应来起来
	🗌 保护锁定的对象	□ Roll失效
True Type Fonts	□ 确定被洗存储清除	
Mouse Wheel Configuration		重新铺铜(2)
PCB Legacy 3D	▶ 単击清除选坝	Repour Never
Reports	■移动点击到所选 原始的…	#2/7
By Layer Colors	□智能TrackEnds	422452
		71
🗈 🛅 Text Editors	(Other(T)	文件格式更改报告(E)
E Gripting System	物始 五卅 30	□从旧版本失效开放报告
🗄 🛅 Wave	旋转步骤 90.000	
	指针类型(U) Small 90 🔽	从其它的应用中进行粘贴S
	比较拖拽 none 🖌	★法教式 Matafié
	公前相反亚小	协作服务路径
	数字 3	
	/브·P·/· ◇ /中 /中 * (コペパー サネット・	
缺省设置 ▼ 保存… ▼	载入 ▼ 导入 ▼	确定 取消 应用

图 2-32 PCB Editor-General 选项卡

按下 PCB Editor-Display。在 DirectX Options 部分的页面,选中 Use DirectX if possible 的选项。如图 2-33 所示。这将使我们能够利用最新的 3D 视图模式。按下 OK 关闭优先偏好设定对话框。注: Altium Designer 的 3D 视图模式,需要 DirectX 9.0c 的和 Shader Model 3 或更高版本上运行,以及一个合适的图形卡,不能运行 DirectX 的用户将被限制使用三维视图。

参数选择		? 🛛
"云"优选: Atium Designer的	项 设置,现在可以存储"云"中。只需要登陆并使能您的"云"优选项。.	Sign in 🛃
System Joata Management Schematic	PCB Editor – Display	
 ⇒ FPGA ⇒ Embedded System ⇒ PCB Editor ⇒ Board Insight Display ⇒ Board Insight Modes ⇒ Board Insight Color Overrides ⇒ Board Insight Color Overrides ⇒ Board Insight Color Overrides ⇒ Board Insight Lens ⇒ Board Insight Color Suplay ⇒ True Type Fonts ⇒ Reports ⇒ Reports ⇒ Scripting System ⇒ Scripting System ⇒ Simulation > Wave 	DirectX选项() ② 如果可能请使用DrictX 测试DirectX ③ 在DirectX使用Flyover Zoom ① 在3D中使用规则的混合 使用当混合时全壳度 ③ 生态的对络上显示全部原始的 ② 艾互编辑时应用透示 ② 艾互编辑时应用高壳 ③ URD选项() ② 重称临标界值(当不使用DirectX时)() 载 2ml 車 4 (Pixels) 默认的PCE阅试程置 PCB 2D Altium Standard 2D PCB 3D Altium 3D Blue ③ 易示简单的3D 体 ③ 易示简单的3D 体 ② 显示简单的3D 体 ② 显示简单的3D 体	3
	別はなみに為いますの日本 1 <th1< th=""> 1 <th1< th=""> <t< td=""><td>应用</td></t<></th1<></th1<>	应用

图 2-33 PCB Editor-Display 选项卡

2.2.15 设置新的设计规则

PCB 编辑器是一个以规则为主导的环境,这意味着在用户改变设计的过程中,如画线、移动元器件或者自动布线,Altum Designer 都会监测每个动作,并检查设计是否仍然完全符 合设计规则。如果不符合,则会立即警告,强调出现错误。在设计之前先设置设计规则可以 让用户集中精力设计,因为一旦出现错误软件就会提示。设计规则总共有 10 类,包括电气、 布线、工艺、放置和信号完整性等要求。

🗪 Design Rules	Name	Pri	En	Туре	Category	Scope /	Attributes
Electical	SFenout_Small	4	4	Fanout Control	Routing	(CompPinCount < 5)	Style - Auto Directi
i ti of Shouting it time SMT	25 DilPainRouting	1	-	Differential Pairs Routiny	Routing	All	Pref Gap = 10ml N
	SFanout_Delault	5	4	Fanout Control	Routing	All	Style - Auto Directi
🛪 🛲 Mask	E Height	1	-	Height	Placement	Al	Pref Height = 500ml
R Plane	> HoleSize	1	4	Hole Size	Manufacturing	All	Min = 1mil Max = 1
Z Testpoint	> LayerPairo	1	1	Layer Pairs	Manufacturing	Al	Layer Pairs - Enforce
Manufacturing	PasteMaskExpansio	1	1	Paste Mask Expansion	Mask.	All	Expansion = 0mil
+ owo migh speed	PlaneClearance	1	4	Power Plane Clearance	Plane	All	Clearance - 20ml
 In Flacenerik Simultateada 	PlaneConnect	1	4	Power Plane Connect S	Plane	All	Style - Relief Conner
 Bis ardina modula 	-S RoutingCorners	1	-	Routing Corners	Routing	All	Style - 45 Degree
	S RoutingLayers	1	~	Routing Layers	Routing	AB	TopLayer - Enabled
	-S RoutingPriority	1	4	Routing Priority	Routing	All	Priority = 0
	-S RoutingTopology	1	4	Routing Topology	Routing	All	Topology - Shortest
	25 RoutingVia:	1	~	Routing Via Style	Routing	All	Piel Size = 62ml F
	SolderMaskExpansic	1	4	Solder Mask Expansion	Mask.	All	Expansion = 4mil
	6						2

图 2-34 设计规则

现在来设置新的设计规则,指明电源线必须的宽度。具体步骤如下:

1. 激活 PCB 文件,选择菜单中的 Design>>Rules。

2. 如图 2-33, PCB 规则和约束限制编辑器对话框就会出现。每个规则类显示在对话框 左边 Design Rules 文件夹的下面。双击 Routing 扩展,看到相关的布线规则。然后双击 Width, 显示宽度规则。

点击选择每条规则。当用户点击每条规则时,右边的对话框的上方将显示该规则的范围(用户想要的这条规则的目标),下方将显示规则的限制。这些规则不仅是预设值,还包括了新的 PCB 文件创建时在 PCB Board Wizard(PCB 板向导)中设置的信息。

4. 点击 Width 规则,显示其范围和约束限制。本规则适用于整个板,可选择默认 10mil。

Altium Designer 的设计规则系统功能强大,可以定义多种规则,每个目标有不同的对象。 每个规则目标的确切设置是由被规则的范围所定义的。规则系统使用一个预定义层次,来确 定规则适应对象。

目前已经有一个宽度约束规则适用于整个板(宽度 = 10mil)。现在将为 12V 和 GND 网络添加一个新的宽度约束规则(宽度 = 25mil)。添加新的宽度约束规则,步骤如下:

1. 找到 Design Rules 文件夹下的 Width,点击右键选择 New Rule 来添加一个新的宽度约 束规则,只设置 12V 网络。 命名为 width_1 的一项新的规则出现了。在 Design Rules 文件夹 中点击新规则,来修改线宽的范围和约束。



图 2-35 设置 Width 规则

2. 在 Name 里键入 12V 或 GND。当单击返回时,名称会在 Design Rules 里自动更新。

3. 下一步使用 Query Builder 来设置规则的范围,也可以随时在范围内直接键入。如果 用户觉得 Query 比较复杂,可以选择 Advanced 选项,单击 Query Helper 按钮来使用 Query Helper 对话框。

4. 点击 Query Builder 按钮,在 Board 对话框中打开 Building Query。

	Building Query from Bo	ard		2 🛛
	Show All Levels 💌	* * * *	+ -	×
	Condition Type / Operator	Condition Value		Query Preview
×	Belongs to Net OR	12V		InNet(12∨') OR
	Belongs to Net	GND	+	InNet('GND')
	Add another condition	NetC2_2 NetC2_1 NetC1_2 NetC1_1		
		GND 12V	1	K Cancel

图 2-36 设置规则的范围

5. 点击 Add first condition,从下拉菜单中选择 Belongs to Net。在 Condition Value 中, 从列表中点击并选择网络 12V。Query Preview 现在便读到了 InNet('12v')。

6. 点击 Add another condition 来增加定义 GND 的宽度。选择 Belongs to Net 和 GND 作

为 Condition Value。

7. 点击 AND,在下拉菜单中选择 OR。检查预览显示 InNet('12v') OR InNet('GND')。

8. 单击 OK 来从 Board 对话框中关闭 Building Query。

9. 在 PCB Rules 的底部和 Constraints Editor 对话框中,点击约束值(10mil)并键入新的值,将 Min Width, Preferred Width 和 Max Width 改变为 25mil。新规则现在已经被设置,可以选择设置其它规则或者保存并关闭对话框。

10. 最后,单击 OK 关闭该对话框。当手工布线或者自动布线时,所有的线将会 10mil 宽,除了 GND 和 12V 是 25mil 宽。



图 2-37 新规则设置完成

2.2.16 在 PCB 上摆放元器件

现在我们开始摆放元器件到正确的地方。

1. 按下快捷键 V、D来进行放大板以及元器件。

2. 摆放排针 P1,将光标移到 connector 的轮廓中间,点击并按住鼠标左键,光标将变更 为一个十字准线交叉瞄准线。同时继续按住鼠标按钮,移动鼠标拖动的元器件。

3. 向着板的左手边放置封装(确保整个元器件保持在板的边界内)。

 当确定了元器件的位置后,释放鼠标按键让它落进当前区域。值得注意的是元器件的 飞线随着元件被拖动的情况。

5. 以图 2-38 为范例,重新摆放其余元器件。当用户拖动元器件的时候可用空格键进行

必要的旋转(每次向逆时针方向转90 %)。



图 2-38 元器件放置在板上

2.2.17 改变封装

现在那些我们放置好的封装里,电容的封装相对于我们的要求太大了,让我们把它的封装改成更小的。

1. 首先,我们将浏览一个新的封装。按一下 Libraries 面板,并从 Libraries 列表中选择 Miscellaneous Devices.IntLib。我们需要有一个较小径向类型的封装,所以在 Filter 区域内输入 rad。按一下库名称旁边的...按钮,并在当前 library 中选择 Footprints 选项来显示封装。按 一下该封装的名字就可以看见关联的封装。封装 RAD-0.1 就合适了。

2. 在 Component 对话框中双击该电容器和改变封装为 RAD-0.1。用户可以键入新的封装名称,或者按下...按钮,从 Browse Libraries 对话框中选择一个封装。单击 OK 按钮,新的封装会在板上显示。现在用户的板应看起来就像图 2-39 所示。



图 2-39 元器件使用新的封装放置在板上

2.2.18 手动布线

布线是在板上通过走线和过孔以连接组件的过程。Altium Designer 通过提供先进的交互 式布线工具以及 Situs 拓扑自动布线器来简化这项工作,只需轻触一个按钮就能对整个板或其 中的部分进行最优化走线。而自动布线提供了一种简单而有力的布板方式,在有的情况下, 用户需要精确的控制电路走线,或者用户可能想享受一下手动布线的乐趣。在这些情况下可 以手动为部分或整个板子布线。在这一节中,我们将手动对单面板进行布线,将所有线都放 在板的底部。交互式布线工具能够提供最大限度的布线效率和灵活性,包括放置导线时的光 标导航、节点的单击走线、推挤或绕开障碍、自动跟踪已存在连接等等,这些操作都是基于 可用的设计规则进行的。

PCB上的线是由一系列的直线段组成的。每一次改变方向即是一条新线段的开始。此外, 默认情况下 Altium Designer 会限制走线为纵向、横向或 45°的方向,让您的设计更专业。这 种限制可以进行设定,以满足用户的需要,但对于本例,我们将使用默认值。下面介绍布线 的方法:

1. 用快捷键 L 以显示 View Configurations 对话框,其中可以使能及显示 Bottom Layer。 在 Signal Layers 区域中选择在 Bottom Layer 旁边的 Show 选项。单击 OK,底层标签就显示在 设计窗口的底部了。

2. 在菜单中选择 Place>>Interactive Routing 或者点击 Interactive Routing 按键。光标将变为十字准线十字,显示用户是在线放置模式中。

3. 将光标定位在排针 Y1 较低的焊盘。点击鼠标左键或按下 ENTER,以确定线的起点。

4. 将游标移向电阻 R1 底下的焊盘。注意:线段是如何跟随光标路径在检查模式中显示的(图 2-40)。检查的模式表明他们还没被放置。如果用户沿光标路径拉回,未连接线路也会随之缩回。使用 ENTER 或点击鼠标左键来接线,用户可以直接对目标 R1 的引脚接线。

5. 完成其他线路的连接并保存设计,如图 2-41 所示。

56

U	1			•
	<u> </u>			
	>			
			ļ	21
		\[
)))

图 2-40 手动布线检查文档工作区底部的层标签。

(注:Top Layer 标签当前应该是激活的。通过按下*键,在不退出走线模式的情况下切换到底层,Bottom

Layer 标签被激活。)

Altium Designer 的交互式布线工具提供了可以用来解决布线时的冲突与障碍的功能。在 交互式布线模式下,通过使用 SHIFT+R 来遍历这些模式。可用的模式有:

Push——这种模式将试图移动目标(线和孔),它们可以被重定位来适应新的布线。

Walk around——这种模式将试图找到一个布线路径绕过已经存在的障碍而不去移动它们。

Hug&Push——这种模式结合了 Walk around 和 Push 的功能。它会绕过障碍,然而也会 考虑采用 Push 模式来对待固定的障碍。

Ignore——这种模式可让用户在任何地方布线。

在交互式布线过程中,如果尝试布线到一个区域,使用 Push or Hug & Push 模式仍然无 法完成布线,无法完成布线的提示便会立即出现。



图 2-41 手动布线后的 PCB

2.2.19 自动布线

Altium Designer 具有自动布线的功能,为用户提供了方便,但在一般情况下,建议优先 采用手动布线,以满足用户对设计电路的要求。下面介绍自动布线的方法和步骤:

1. 首先,选择取消布线 Tools>>Un-Route>>All,取消刚才所做的手动布线

2. 选择 Auto Route>>All。Situs Routing Strategies 对话框弹出。按一下 Route All。Messages 显示自动布线的过程。 Situs auto router 提供的结果可以与一名经验丰富的设计师相比,如 图 2-42 所示,因为它直接在 PCB 的编辑窗口下布线,而不用考虑输入和输出布线文件。

3. 选择 File>>Save 来储存用户设计的板。

注: 线的放置由 auto router 通过两种颜色来呈现: 红色,表明该线在顶端的信号层; 蓝色,表明该线在底部的信号层。要用于自动布线的层在 PCB Board Wizard 中的 Routing Layers 设计规则中指定。此外,注意电源线和地线要设置的宽一些。如果设计的布线与图 2-41 所示的不完全一样,也是正确的,因为元器件摆放位置不完全相同,布线也会不完全相同。



图 2-42 自动布线后的 PCB

因为最初在 PCB Board Wizard 中确定我们的板是双面印刷电路板,用户可以使用顶层和 底层进行手工布线。因此若要手动布线时在顶层和底层同时布线,可以在放置线的时候使用 *键来进行层的切换。Altium Designer 软件在切换层的时候会自动的插入必要的过孔。

2.2.20 设计规则检查

为了校正电路板使之符合设计规则的要求,用户可以利用设计规则检查功能(DRC):

 选择 Design>>Board Layers & Colors (快捷按键: L) 并确认复选项 Show 及 System Colors 区的 DRC 错误标记选项已被选取,这样 DRC 错误标记将被显示。

 选择 Tools>>Design Rule Check (快捷按键: T, D), 打开 Design Rule Checker 对话窗口, 使能 online 和 batch DRC 选项。

3. 鼠标点击窗口左边的 Report Options 图标,如图 2-43 所示,保留缺省状态下 Report Options 区域的所有选项,并执行 Run Design Rule Check 命令按钮,随之将出现设计规则 检测报告。并将同时弹出一个消息窗口。

4. 点击违例条款 Silkscreen over Component Pads 的任一条记录,用户将跳转到 PCB, 并放大显示出现违例的设计区域并对其进行修改,直至检测无误。

现在,用户就完成了 PCB 版图的设计,然后可以开始产生输出数据文档。在产生输出数据之前,用户还可以利用 Altium Designer 的三维视图功能查看自己设计的 PCB 板。

N Design Rule Checker [mil]	2 1
V Design Rule Checker [mili]	
Heport Options	DBC Report Options
🔁 Rules To Check	
Electrical	Create Report File
Routing	
ter SMI	Create Violations
Manufacturing	Sub-Net Details
High Speed	
I Placement	Verify Shorting Copper
In- Signal Integrity	
	Report Dniled SMT Pads
	Report Mutilayer Pads with 0 size Hole
	Charactery E00
	Stop when Juu violanons round
	SparFlane DHC Report Uptions
	Report Broken Planes
	Report Dead Copper larger than 100 sq. mils
	Papert Channels with less than 50%
	NOTE: To generate Report File you must save your PCB document first.
	To speed the process of rule checking enable only the rules that are required for the task
	being performed. Note: Options are only enabled when corresponding rules have been
	Defined. On-line DBC tests for design rule violations as you work. Include a Design Bule in the
	Design-Rules dialog to be able to test for a particular rule type.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Bun Davies Buts Chast	
Eun Design Hule Uneck	UK Cancel

图 2-43 Design Rule Checker 对话窗口

2.2.21 3D 模式下查看电路板设计

3D模式可以让用户从任何角度观察所设计的电路板。在PCB编辑器中选择View>>Switch To 3D [快捷键: 3]或者从列表中的 PCB 标准工具栏中选择 3D 视图配置。Altium Designer 软 件的 3D 环境要求支持 DirectX 及相关技术,并使用一个兼容块独立的显卡。打开



Tools>>Preferences 对话框中的 PCB Editor – Display, 可对 DirectX 进行测试。

3.PCB 制作流程

利用感光蓝油制作印制电路板,要求单条线宽为 0.15mm,最小线距为 0.15mm,这样做出的导线比较稳定,不容易断线。

3.1 打印电路图菲林

1. File-->Page Setup

Printer Paper 一栏是打印纸的设置,设为 A4, Scaling 一栏: ScaleMode 项选择: ScaledPrint,下面的 Scale 填 1,表示 1:1 的比例打印。如下图 3-1:

Printer Paper	Scaling
Size: 🗛 🗸	Scale Mode Scaled Print 🗸
	Scale: 1.00 ÷
	8 1.00 ÷ Y 1.00 ÷
Margins	Color Set
Horizontal: Center	⊙ Mono
Brint Preview Adv	vanced

图 3-1 打印纸型和比例设置

2. 然后点选图 1 中的 Advanced 标签,进入打印内容设置。

在 Printout&Layers 项目下面,将 Top Overlay 去掉(右键-->delete),后面的项目设置 如图 3-2 所示。做单层板,一般只保留 Bottom Layer 一层。

Printouts & Layers		Include Comp	oonents		Printout 0	ptions
Name	Тор	Bottom	Double Sided	Holes	Mirror	TT Fonts
Multilayer Composite Print — Top Layer — Bottom Layer — Multi-Layer		2				
Area to Print Entire Sheet Specific Area Lower Left Corner 	X: Omi		Y: Omi			Peline .

3. 设置打印色彩

打印出来的 pcb 越黑越好,这样菲林的效果会好些。在图 2 中点选 Preferences 选项,进入对话框。设置 Colors & Gray Scales 里面的内容。打印黑白 PCB 主要是灰度设置。找到要打印的内容,设置成最黑。如下图 3-3 所示。

Colors & Gray Scales	Include on New Printouts
Mid-Layer 25	Mechanical <u>1</u> 🕑 Mechanical <u>9</u> 🗹
Mid-Layer 26	Mechanical 2 📝 Mechanical 10 🗹
Mid-Layer 27 Mid-Layer 28	Mechanical <u>3</u> 🕑 Mechanical 11 🗹
Mid-Layer 29	Mechanical <u>4</u> 🕑 Mechanical 12 💌
Mid-Layer 30	Mechanical <u>5</u> Mechanical 13 🗹
Top Overlay	Mechanical <u>6</u> 📝 Mechanical 14 📝
Bottom Overlay	Mechanical 7 📝 Mechanical 15 🗹
Retrieve Layer Colors From PCB	Mechanical <u>8</u> 🗹 Mechanical 16 🗹
Font Substitutions	Options
Default 🔽 Arial	Print Keepout Objects
Serif Vimes New Roman	
Sa <u>n</u> s Serif 🔽 Arial	

图 3-3 设置打印颜色

设置完毕,这样可以直接 File-->Print 打印。



图 3.4 电路版菲林

3.2 制备覆铜电路板

制作流程为:

准备覆铜板;涂感光蓝油;曝光;显影;刻蚀;脱膜;涂绿油;烘干;打孔。 具体流程如下:

- 1. 稀释蓝油: 取蓝油和稀释剂, 稀释剂: 油墨=5:1 到 3:1。
- 涂感光蓝油:在覆铜板上涂上涂感光蓝油,涂的时候顺一个方向涂抹,但不要涂得太厚。



图 3.5 刷蓝油



图 3-6 刷好蓝油的板子

3. 干燥:将涂好蓝油的覆铜板放入烘干箱中,温度设置为70摄氏度,烘20分钟左右, 让蓝油干透。



图 3-7 烘干箱中烘干蓝油

4. 曝光:将打印好的打印 PCB 胶片对着要曝光的电路板位置,用有机玻璃压在上面, 用两个紫外线灯照射,两个紫外线灯暴光距离在 8CM 左右,暴光时间为 150 秒。



图 3-8 紫外线曝光

- 5. 显影:在温度约为 30 度的 1.5L 的水兑一包 20g 的显影剂,将曝光后的覆铜板置入水中,用刷子在水中轻刷,大约 10 秒左右可以看到电路。显影剂、刻蚀剂、脱模剂都有一定的腐蚀作用,操作时戴上手套,需注意安全。
- 刻蚀: 在刻蚀槽中加入 800ml 水和入两包刻蚀剂,放入覆铜板,待到露出来的铜板完 全腐蚀掉,拿出铜板,用大量清水冲洗。



图 3-9 铜板在刻蚀剂中腐蚀铜

 脱膜: 20g 脱膜剂兑水 200ml, 放入板子, 等 20 秒左右, 用刷子轻刷电路板, 可以看 到蓝油部分脱落, 等蓝油完全脱落后, 就完成了脱膜。



图 3-10 脱膜完成后的电路板

 涂绿油,顺一个方向涂抹,不要抹的太厚,涂完绿油后放入烘干箱烘干,完全干燥后 取出。



4. 综合设计题目

题目一:加法运算电路的设计

【实验内容】

用运算放大器设计实现一个加法运算电路,要求输出与输入的关系满足: u_o = -3(2u₁ + u₂),选择合适的输入信号,使输出波形无失真,观察输出是否满足设计要求。 【实验目的】

- 1. 掌握运算放大器的基本工作原理;
- 2. 掌握用运算放大器构成加法运算电路的设计方法;
- 3. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;
- 4. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 5. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

【基本要求】

- 1. 完成基于运算放大器的加法运算电路的原理图设计
- 2. 根据设计要求计算并调整电路相关元器件参数;
- 3. 选择合适的输入信号,仿真并观测输出波形,验证电路是否满足设计要求;
- 4. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 5. 完成 PCB 电路板的制作。

题目二:减法运算电路的设计

【实验内容】

用运算放大器设计实现一个减法运算电路,要求输出与输入的关系满足: $u_o = 3(u_1 - u_2)$,选择合适的输入信号,使输出波形无失真,观察输出是否满足设计要求。

【实验目的】

- 1. 掌握运算放大器的基本工作原理;
- 2. 掌握用运算放大器构成减法运算电路的设计方法;
- 3. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;
- 4. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 5. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

【基本要求】

1. 完成基于运算放大器的减法运算电路的原理图设计;

- 2. 根据设计要求计算并调整电路相关元器件参数;
- 3. 选择合适的输入信号,仿真并观测输出波形,验证电路设计是否满足要求;
- 4. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 5. 完成 PCB 电路板的制作。

题目三:反向积分电路的设计

【实验内容】

用运算放大器设计一反相积分器,要求积分时间常数为 2ms。改变积分器的时间常数, 使之增大或减小,观测输出信号幅度的变化及失真情况,进一步掌握积分时间常数及 c 对输 出的影响。

【实验目的】

- 1. 掌握运算放大器的基本工作原理;
- 2. 掌握用运算放大器构成积分运算电路的设计方法;
- 3. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;
- 4. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 5. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

【基本要求】

- 1. 实现基于运算放大器的反向积分电路的原理图设计;
- 2. 根据设计要求计算并调整电路相关元器件参数;
- 3. 选择合适的输入信号,仿真并观测输出波形,验证电路是否满足设计要求。
- 4. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 5. 完成 PCB 电路板的制作。

题目四:反向微分电路的设计

【实验内容】

用运算放大器设计一反相微分器,要求时间常数为 1ms。选择合适的输入信号,观察输 出信号是否满足要求。改变微分器的时间常数,使之增大或减小,观测输出信号幅度的变化 及失真情况,进一步掌握时间常数及 c 对输出的影响。

- 【实验目的】
- 1. 掌握运算放大器的基本工作原理;
- 2. 掌握用运算放大器构成微分运算电路的设计方法;
- 3. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;

- 4. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 5. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

【基本要求】

- 1. 实现基于运算放大器的反向微分电路原理图的设计;
- 2. 根据设计要求调整电路相关元器件参数;
- 3. 选择合适的输入信号,仿真并观测输出波形,验证电路是否满足设计要求;
- 4. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 5. 完成 PCB 电路板的制作。

题目五:指数、对数运算电路的设计

【实验内容】

用集成运算放大器搭建一指数、对数运算电路。使输入 x 和输出 y 之间满足关系: $y_1 = Ae^{Bx_1}$, $y_2 = A \ln Bx_2$ 。

 $y_1 - mc$, $y_2 - mmbx$

【实验目的】

- 1. 掌握运算放大器的基本工作原理;
- 2. 掌握用运算放大器构成指数、对数运算电路的设计方法;
- 3. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;
- 4. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 5. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。
- 【基本要求】
- 1. 完成基于运算放大器的指数、对数运算电路的原理图设计;
- 2. 选择合适的输入信号,仿真并观察输出波形,验证电路是否满足设计要求;
- 3. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 4. 完成 PCB 电路板的制作。

题目六: 二阶有源低通滤波器的设计

【实验内容】

用运算放大器和 RC 构建一个二阶有源低通滤波电路;要求滤波器截止频率为 10KHz, 增益为 6dB。

【实验目的】

- 1. 掌握有源低通滤波器的基本工作原理;
- 2. 掌握用运算法大器构成低通滤波器的设计方法;
- 3. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;
- 4. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 5. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

【基本要求】

- 1. 完成有源低通滤波器电路原理图的设计;
- 2. 根据设计要求计算并调整电路元器件相关参数;
- 选择合适的输入信号,对电路进行仿真测试,观测滤波器输出波形或幅频响应,验证电路是否满足设计要求。
- 4. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 5. 完成 PCB 电路板的制作。

题目七: 二阶有源高通滤波器的设计

【实验内容】

用运算放大器和 RC 构建一个二阶有源高通滤波电路;要求滤波器截止频率为 100KHz, 增益为 6dB。

【实验目的】

- 1. 掌握有源高通滤波器的基本工作原理;
- 2. 掌握用运算法大器构成高通滤波器的设计方法;
- 3. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;
- 4. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 5. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

【基本要求】

- 1. 根据设计要求用 Protel 软件完成电路原理图设计;
- 2. 根据设计要求计算并调整电路相关元器件参数;
- 选择合适的输入信号,对电路进行仿真测试,观测滤波器输出波形或幅频响应,验证电路是否满足设计要求。
- 4. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 5. 完成 PCB 电路板的制作。

题目八:二阶有源带通滤波器的设计

【实验内容】

用运算放大器和 RC 构建一个二阶有源带通滤波电路;要求滤波器通带频率为

10K—100KHz, 增益为 6dB。

【实验目的】

- 1. 掌握有源带通滤波器的基本工作原理;
- 2. 掌握用运算法大器构成带通滤波器的设计方法;
- 3. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;
- 4. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 5. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

【基本要求】

- 1. 根据设计要求用 Protel 软件完成电路原理图设计;
- 2. 根据设计要求计算并调整电路相关元器件参数;
- 选择合适的输入信号,对电路进行仿真测试,观测滤波器输出波形或幅频响应,验证电路是否满足设计要求。
- 4. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 5. 完成 PCB 电路板的制作。

题目九: RC 桥式正弦波振荡电路的设计

【实验内容】

用运算放大器和 RC 构建一个 RC 桥式正弦波振荡电路,要求输出频率约为 1kHZ 的正弦波。

【实验目的】

- 1. 掌握 RC 正弦波振荡电路的基本工作原理;
- 2. 掌握用运算放大器构建 RC 振荡电路的设计方法;
- 3. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;
- 4. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 5. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

- 1. 根据设计要求用 Protel 软件完成电路原理图设计;
- 2. 根据设计要求计算并调整电路相关元器件参数;
- 3. 对电路进行仿真测试,测量输出信号的频率,验证电路是否满足设计要求;
- 4. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 5. 完成 PCB 电路板的制作。

题目十:多谐振荡电路的设计

【实验内容】

用运算放大器构建一个多谐振荡电路,要求输出信号频率范围在 0.5k~5kHZ 之间连续可调,幅度不超过 6.5V,占空比在 10%~90%之间连续可调。

【实验目的】

- 1. 掌握多谐振荡电路的基本工作原理;
- 2. 掌握用运算放大器构成多谐振荡电路的设计方法;
- 3. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;
- 4. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 5. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

【基本要求】

- 1. 完成基于运算放大器的多谐振荡电路的原理图设计;
- 2. 根据设计要求计算并调整电路相关元器件参数;
- 对电路进行仿真测试,观测输出信号的频率、幅度和占空比,验证电路是否满足设计要求;
- 4. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 5. 完成 PCB 电路板的制作。

题目十一:方波、三角波发生电路的设计

【实验内容】

用运算放大器构建一个方波、三角波发生电路,要求输出频率为 0.25kHZ 左右,方波幅度用两个 5.1V 的稳压管稳定在±5.8V 左右,三角波的幅度是方波的 1/2。

【实验目的】

- 1. 掌握波形发生电路的基本工作原理;
- 2. 掌握用运算放大器构成波形发生电路的设计方法;
- 3. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;
- 4. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 5. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

- 1. 完成基于运算放大器的方波、三角波发生电路的原理图设计;
- 2. 根据设计要求计算并调整电路相关元器件参数;

- 3. 对电路进行仿真测试,测量输出信号的频率、幅度,验证电路是否满足设计要求;
- 4. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 5. 完成 PCB 电路板的制作。

题目十二:二极管整流滤波电路的设计

【实验内容】

用二极管设计整流滤波电路,实现对输入 10kHz 的正弦信号的整流,获得与输入正弦信 号有效值成正比的直流电压信号。

【实验目的】

1. 掌握二极管整流滤波电路的基本工作原理;

2. 掌握整流滤波电路的设计方法;

- 3. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;
- 4. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 5. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

【基本要求】

- 1. 完成二极管整流滤波电路的原理图设计;
- 2. 根据设计要求计算并调整电路相关元器件参数;
- 3. 选择合适的输入信号,对电路进行仿真测试,观测输出,验证电路是否满足设计要求;
- 4. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 5. 完成 PCB 电路板的制作。

题目十三: BCD 码加法器的设计

【实验内容】

用 4 位集成全加器 74LS283 设计一个 BCD 码加法器。要求:改变加数与被加数,记录 运算结果,验证设计是否正确。

【实验目的】

- 1. 掌握全加器的基本工作原理;
- 2. 掌握 4 位集成全加器 74LS283 的应用;
- 3. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;
- 4. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 5. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

- 1. 完成基于 74LS283 的 BCD 码加法器电路原理图的设计;
- 2. 选择合适的输入信号,对电路进行仿真测试,验证电路设计的正确性;
- 3. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 4. 完成 PCB 电路板的制作。

题目十四:计数、译码、显示电路的设计

【实验内容】

用 74160 设计实现一个六十进制加法计数器,用集成七段译码器(7447)完成 BCD 码-----七段显示的译码,并用七段 LED 数码管显示译码结果,时钟信号采用频率为 IHz 的矩形波。

【实验目的】

- 1. 掌握十进制同步计数器 74160 的基本原理和应用;
- 2. 掌握七段显示译码器的基本原理;
- 3. 掌握简单计数、显示电路的设计;
- 4. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;
- 5. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 6. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

【基本要求】

- 1. 实现计数、译码、显示电路的原理图设计;
- 2. 对电路进行仿真,观察输出结果和各点波形,验证电路是否满足设计要求;
- 3. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 4. 完成 PCB 电路板的制作。

题目十五: 数字密码锁的设计

【实验内容】

用四位比较器 74LS85 设计一个 8 位电子锁电路,并测试其功能。要求固定密码,输入 开锁钥匙与密码相比较,当输入的数据与密码相等时,发光二极管发光,开锁;当输入的数 据与密码不相等时,蜂鸣器报警。

【实验目的】

- 1. 掌握四位比较器 74LS85 的基本原理;
- 2. 掌握四位比较器 74LS85 的应用;
- 3. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;
- 4. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;

5. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

【基本要求】

- 1. 实现数字密码锁电路的原理图设计;
- 2. 选择合适的输入信号,对电路进行仿真,观测输出结果,验证电路是否满足设计要求;
- 3. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 4. 完成 PCB 电路板的制作。

题目十六: 8421BCD 码到 2421BCD 码代码转换电路的设计

【实验内容】

要求用集成与非门设计实现 8421BCD 码到 2421BCD 码代码转换电路、

【实验目的】

- 1. 掌握四位全加器 74LS283 的应用;
- 2. 掌握基于小规模器件的代码转换电路的设计;
- 3. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;
- 4. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 5. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

【基本要求】

- 1. 完成基于集成与非门的代码转换电路的原理图设计;
- 2. 选择合适的输入信号,对电路进行仿真,观察输出结果,验证电路是否满足设计要求;
- 3. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 4. 完成 PCB 电路板的制作

题目十七: 5421BCD 码到 8421BCD 码代码转换电路的设计

【实验内容】

用四位数值比较器 74LS85 和四位全加器 74LS283 设计实现 5421BCD 码转化为 8421BCD 码的转换电路。

【实验目的】

- 1. 掌握四位比较器 74LS85 的基本原理和应用;
- 2. 掌握四位全加器 74LS283 的基本原理和应用;
- 3. 掌握基于中规模器件的代码转换电路的设计方法;
- 4. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;

- 5. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 6. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

【基本要求】

- 1. 完成基于全加器和数值比较器的代码转换电路的原理图设计;
- 2. 输入 5421BCD 码,观察输出,验证电路是否满足设计要求;
- 3. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 4. 完成 PCB 电路板的制作。

题目十八:余 3BCD 码到 8421BCD 码代码转换电路的设计

【实验内容】

用四位数值比较器 74LS85 和四位全加器 74LS283 设计实现余 3BCD 码转化为 8421BCD 码的代码转换电路。

【实验目的】

- 1. 掌握四位比较器 74LS85 的基本原理和应用;
- 2. 掌握四位全加器 74LS283 的基本原理和应用; /
- 3. 掌握基于中规模器件的代码转换电路的设计方法;
- 4. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;
- 5. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 6. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

【基本要求】

- 1. 完成完成基于全加器和数值比较器的代码转换电路的原理图设计;
- 2. 输入余 3BCD 码,观察输出,验证电路是否满足设计要求;
- 3. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 4. 完成 PCB 电路板的制作。

题目十九: 计数型序列信号发生器的设计

【实验内容】

用四位二进制同步加法计数器 74LS161 设计实现 110001001100 序列信号发生器。

【实验目的】

- 1. 掌握四位二进制加法计数器 74LS161 的基本原理和应用;
- 2. 掌握计数型序列信号发生器的设计方法;
- 3. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;

- 4. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 5. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

【基本要求】

- 1. 实现基于 74LS161 的计数型序列信号发生器的电路原理图设计;
- 2. 对电路进行仿真,观察输出波形,验证电路是否满足设计要求;
- 3. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 4. 完成 PCB 电路板的制作。

题目二十:反馈移存型序列信号发生器的设计

【实验内容】

用四位双向移位寄存器 74LS194 设计实现 00011101 序列信号发生器。

【实验目的】

- 1. 掌握四位双向移位寄存器 74LS194 移位寄存器的基本原理;
- 2. 掌握反馈移存型序列信号发生器的设计方法;
- 3. 掌握 Multisim 电路仿真软件的使用方法;
- 4. 掌握利用 Altium Designer 软件进行原理图、PCB 设计的方法;
- 5. 掌握化学腐蚀法制作 PCB 电路板的流程。

- 1. 完成基于 74LS194 的反馈移存型序列信号发生器电路原理图的设计;
- 2. 对电路进行仿真,观察输出波形,验证电路是否满足设计要求;
- 3. 用 Altium Designer 软件实现 PCB 设计。
- 4. 完成 PCB 电路板的制作。